



Proc. N° 88024/21
Fls: 32
Rubrica: [assinatura]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
AO PREGOEIRO

COTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
01 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL XCMG 180388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	250,00	1.000,00
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	5.500,00	11.000,00
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	30,00	180,00
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	50,00	400,00
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	50,00	300,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	35,00	280,00
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	35,00	350,00
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	350,00	2.100,00
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	600,00	4.800,00
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	800,00	4.800,00
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	90,00	360,00
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	600,00	2.400,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	250,00	2.000,00
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.200,00	3.600,00
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	800,00	1.600,00
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	150,00	600,00
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	55,00	220,00
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	250,00	2.000,00
19	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.500,00	4.500,00
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	60,00	600,00
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	60,00	360,00
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
25	TOTAL			49.450,00

[assinatura]



Proc. Nº 87024/21

Fis: 33

Rubrica

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
AO PREGOEIRO**

COTAÇÃO DE PEÇAS

**ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
01 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL XCMG 180388**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	250,00	1.000,00
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	5.500,00	11.000,00
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	30,00	180,00
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	50,00	400,00
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	50,00	300,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	35,00	280,00
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	35,00	350,00
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	350,00	2.100,00
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	600,00	4.800,00
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	800,00	4.800,00
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	90,00	360,00
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	600,00	2.400,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	250,00	2.000,00
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.200,00	3.600,00
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	800,00	1.600,00
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	150,00	600,00
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	55,00	220,00
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	250,00	2.000,00
19	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	3	1.500,00	4.500,00
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	60,00	600,00
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	60,00	360,00
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
25	TOTAL			49.450,00

[Handwritten signature]



Proc. N° PP02412
 Fls: 34
 Rubrica

02 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL 845B

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	250,00	1.000,00
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	5.500,00	11.000,00
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	30,00	180,00
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	50,00	400,00
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	50,00	300,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	35,00	280,00
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	35,00	350,00
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	350,00	2.100,00
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	600,00	4.800,00
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	800,00	4.800,00
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	90,00	360,00
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	600,00	2.400,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	250,00	2.000,00
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.200,00	3.600,00
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	800,00	1.600,00
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	150,00	600,00
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	55,00	220,00
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	250,00	2.000,00
19	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	3	1.500,00	4.500,00
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	60,00	600,00
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	60,00	360,00
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
25	TOTAL			49.450,00

SAUDE FIAT ESTRADA 1.4 AMBULANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1,00	PASSAGEM DE APARELHO	10,00	150,00	1.500,00
2,00	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	4,00	480,00	1.920,00
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	1.500,00	3.000,00
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5,00	300,00	1.500,00

[Handwritten signature]



Proc. N° 87024/26
 Fls: 35
 Rubrica: [assinatura]

5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25,00	75,00	1.875,00
6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3,00	600,00	1.800,00
7,00	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	6,00	800,00	4.800,00
8,00	TESTE DE BICO INJETOR	12,00	100,00	1.200,00
10,00	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33,00	30,00	990,00
11,00	TROCA DO COXIM DA CAIXA	20,00	30,00	600,00
12,00	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16,00	236,00	3.776,00
13,00	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12,00	300,00	3.600,00
14,00	SERVIÇO CAIXA DE MACHA	4,00	600,00	2.400,00
15,00	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25,00	90,00	2.250,00
16,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12,00	60,00	720,00
17,00	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10,00	60,00	600,00
18,00	TROCA DA CORREIA DENTADA	12,00	150,00	1.800,00
20,00	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15,00	30,00	450,00
21,00	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7,00	120,00	840,00
25,00	TROCA DA LONA DE FREIO	40,00	40,00	1.600,00
27,00	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	30,00	40,00	1.200,00
28,00	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20,00	45,00	900,00
29,00	TROCA DO INSTABILIZADOR	15,00	60,00	900,00
31,00	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20,00	45,00	900,00
32,00	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20,00	30,00	600,00
33,00	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10,00	300,00	3.000,00
34,00	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	4,00	30,00	120,00
35,00	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3,00	50,00	150,00

[assinatura]



Proc. Nº 77024/2L
FIS: 36
Rubrica 0

36,00	TROCA DO RADIADOR	4,00	50,00	200,00
41,00	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4,00	90,00	360,00
43,00	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	150,00	1.200,00
44,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	150,00	1.200,00
VALOR TOTAL				47.951,00

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 4292 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1,00	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10,00	150,00	1.500,00
2,00	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2,00	750,00	1.500,00
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	2.800,00	5.600,00
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8,00	300,00	2.400,00
5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6,00	380,00	2.280,00
6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4,00	1.250,00	5.000,00
7,00	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3,00	2.000,00	6.000,00
8,00	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8,00	75,00	600,00
9,00	TROCA DA EMBREAGEM	3,00	695,00	2.085,00
10,00	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6,00	190,00	1.140,00
11,00	TROCA DE OLEO COMPLETA	12,00	80,00	960,00
12,00	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8,00	45,00	360,00
13,00	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8,00	300,00	2.400,00
14,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8,00	180,00	1.440,00
15,00	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6,00	90,00	540,00
16,00	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	150,00	1.200,00
17,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	150,00	1.200,00
	TOTAL			36.205,00

[Handwritten signature]



Proc. nº 77 024/26
Fls. 37
Ribeiro

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSSON MF PLUS 80 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	150,00	1.500,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	750,00	1.500,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.800,00	5.600,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	300,00	2.400,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	380,00	2.280,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.250,00	5.000,00
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.000,00	6.000,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	75,00	600,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	695,00	2.085,00
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	190,00	1.140,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	80,00	960,00
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	45,00	360,00
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	300,00	2.400,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	180,00	1.440,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	90,00	540,00
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			36.205,00

01 MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	150,00	1.500,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	750,00	1.500,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.800,00	5.600,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	300,00	2.400,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	380,00	2.280,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.250,00	5.000,00
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.000,00	6.000,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	75,00	600,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	695,00	2.085,00
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	190,00	1.140,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	80,00	960,00



Proc. N° 77/024/26
 Fls: 38
 Rubrica: [assinatura]

12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	45,00	360,00
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	300,00	2.400,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	180,00	1.440,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	90,00	540,00
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			36.205,00

MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	150,00	1.500,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	750,00	1.500,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.800,00	5.600,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	300,00	2.400,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	380,00	2.280,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.250,00	5.000,00
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.000,00	6.000,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	75,00	600,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	695,00	2.085,00
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	190,00	1.140,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	80,00	960,00
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	45,00	360,00
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	300,00	2.400,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	180,00	1.440,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	90,00	540,00
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			36.205,00

VEICULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ 415 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	40,00	2.400,00
2	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	120,00	960,00
3	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	130,00	1.300,00
4	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	130,00	2.080,00
5	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	60,00	960,00
6	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	60,00	960,00

[assinatura]



Proc. N° 77024/21
Fis: 39
Rubrica

7	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	380,00	3.040,00
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	380,00	3.040,00
9	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	450,00	2.250,00
10	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	80,00	800,00
11	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	120,00	1.200,00
12	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	380,00	3.800,00
13	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	90,00	900,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
15	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	45,00	720,00
16	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	120,00	1.200,00
17	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
18	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	120,00	960,00
19	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	90,00	720,00
20	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	90,00	1.080,00
21	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	80,00	800,00
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	40,00	600,00
24	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	40,00	600,00
25	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	120,00	1.200,00
26	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	40,00	1.200,00
27	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	3.000,00	3.000,00
28	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
29	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	900,00	2.700,00
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	900,00	2.700,00
31	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	120,00	600,00
32	TROCA DA CRUZETA	15	80,00	1.200,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			52.570,00

Tipo de Carro: AMBULANCIA HILLUX DE PLACA OJN-4237 SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	60,00	300,00
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	150,00	300,00

[Handwritten signature]



Proc. N° PP 0241/21
 Fis: 40
 Rubrica: [assinatura]

3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	250,00	500,00
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	90,00	450,00
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	120,00	600,00
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	250,00	500,00
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	165,00	495,00
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	150,00	450,00
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	45,00	225,00
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	60,00	300,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	45,00	450,00
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	60,00	180,00
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	45,00	135,00
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	80,00	160,00
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	80,00	160,00
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	80,00	240,00
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	390,00	780,00
18	TROCA DO PIVÔ	3	30,00	90,00
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	300,00	600,00
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	80,00	240,00
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	105,00	315,00
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	40,00	120,00
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	80,00	240,00
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	60,00	180,00
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	45,00	135,00
26	TROCA DO RADIADOR	3	90,00	270,00
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	60,00	240,00
28	TROCA DA CRUZETA	5	45,00	225,00
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	80,00	400,00
30	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL	4	800,00	3.200,00
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	60,00	240,00
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	20,00	140,00
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	110,00	550,00
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	60,00	300,00
35	TROCA DA BUCHA DO DIEFRENCIAL DIANTEIRO	3	110,00	330,00
36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	45,00	225,00

[assinatura]



Proc. N° 024/22
 Fis: 41
 Rubrica

37	TROCA DO TANQUE	2	150,00	300,00
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	80,00	400,00
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	60,00	240,00
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	80,00	800,00
41	CAMBAGEM	10	80,00	800,00
42	TESTE DE BICO INJETOR	12	200,00	2.400,00
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.170,00	2.340,00
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	2	1.170,00	2.340,00
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.560,00	5.120,00
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			31.405,00

S10- GABINETE PLACA PHL 7307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	40,00	240,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.170,00	3.510,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.600,00	2.600,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	220,00	440,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	30,00	240,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	6	380,00	2.280,00
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	1.100,00	3.300,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	8	200,00	1.600,00
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	60,00	120,00
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	60,00	120,00
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	8	80,00	640,00
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	70,00	140,00
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	80,00	320,00
14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	8	30,00	240,00
15	TROCA DAS PASTILHAS	20	40,00	800,00
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	20	40,00	800,00
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	18	30,00	540,00
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	6	50,00	300,00
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	6	50,00	300,00
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	60,00	120,00
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	60,00	240,00

5/10/22



Proc. N° PP 024/26
 Fls: 42
 Rubrica RD

22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	60,00	240,00
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	400,00	800,00
24	TROCA DO PIVÔ	8	40,00	320,00
25		2	200,00	400,00
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	30,00	60,00
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	30,00	90,00
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	20,00	80,00
29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.800,00	2.800,00
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	2	1.170,00	2.340,00
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	4	800,00	3.200,00
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	40,00	320,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			31.940,00

CITROEN AIRCROS CONCELHOR TUTELAR				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	480,00	1.440,00
2	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	1.500,00	4.500,00
3	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	150,00	750,00
4	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	75,00	1.875,00
5	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	600,00	1.800,00
6	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	800,00	2.400,00
7	TESTE DE BICO INJETOR	12	120,00	1.440,00
8	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	20	30,00	600,00
9	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	60,00	960,00
10	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	236,00	3.776,00
11	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	150,00	1.800,00
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	90,00	2.250,00
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	60,00	720,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	60,00	600,00
15	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	90,00	1.350,00
16	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	240,00	1.680,00
17	TROCA DA LONA DE FREIO	40	120,00	4.800,00



Proc. Nº PP024121
 Fls: 43
 Rubrica [assinatura]

18	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	90,00	4.050,00
19	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	45,00	900,00
20	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	60,00	900,00
21	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	45,00	900,00
22	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	60,00	1.200,00
23	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	300,00	3.000,00
24	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	6	30,00	180,00
25	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	90,00	270,00
26	TROCA DO RADIADOR	4	150,00	600,00
27	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	12	20,00	240,00
28	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	90,00	360,00
29	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
30	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
TOTAL				47.741,00

455.327,00

Tipo de Carro: DOBLÔ AMBULÂNCIA - SAÚDE				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	45,00	135,00
2	TROCA DO PIVOR	3	30,00	90,00
3	TROCA DO TREMINAL DE DIREÇÃO	3	30,00	90,00
4	TROCA DAS PASTILHAS	5	50,00	250,00
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	3	50,00	150,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	3	35,00	105,00
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	35,00	105,00
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	45,00	135,00
9	TROCA DA CORREIA DENTADA	1	140,00	140,00
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	90,00	90,00
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	1	90,00	90,00
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	1	250,00	250,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	1	250,00	250,00
14	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	45,00	135,00
15	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	45,00	135,00

[assinatura]



Proc. N° 88 024/22
Fis: 44
Rúbrica: [assinatura]

16	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	120,00	360,00
17	TROCA A JUNTA HOMOCINÉTICA	3	55,00	165,00
18	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	45,00	45,00
19	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	150,00	150,00
20	TROCA DO BURRIM DE FREIO	1	55,00	55,00
21	PASSAGEM DE APARELHO	4	150,00	600,00
22	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	1	350,00	350,00
3	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	1	600,00	600,00
24	TROCA DE DISCO DE FREIO	3	60,00	180,00
25	TROCA DE TAMBOR FREIO	3	60,00	180,00
26	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
27	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			7.235,00

Veículo 06: MARCOPOLO VOLARE V6 ESC, PLACA NHT 7384 / EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	30,00	600,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	480,00	1.440,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.800,00	8.400,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	300,00	1.500,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	75,00	1.875,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	600,00	1.800,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	800,00	2.400,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	200,00	1.000,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	250,00	4.000,00
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	60,00	1.980,00
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	60,00	960,00
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	236,00	3.776,00
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	300,00	3.600,00
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	90,00	2.700,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	90,00	2.250,00
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	60,00	720,00
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	60,00	600,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	120,00	2.400,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	180,00	3.600,00

[assinatura]



Proc. Nº 27024/22
Fis: 45
Rubrica: 10

20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	90,00	1.350,00
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	240,00	1.680,00
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	120,00	1.800,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	150,00	3.750,00
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	120,00	3.000,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	120,00	4.800,00
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	90,00	2.970,00
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	90,00	4.050,00
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	45,00	900,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	60,00	900,00
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	90,00	2.250,00
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	45,00	900,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	60,00	1.200,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	300,00	3.000,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	80,00	240,00
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	90,00	270,00
36	TROCA DO RADIADOR	4	150,00	600,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	110,00	330,00
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	80,00	240,00
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	80,00	320,00
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	90,00	360,00
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
VALOR TOTAL				85.711,00

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 265 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	150,00	450,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	750,00	1.500,00
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.800,00	2.800,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	300,00	600,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	380,00	1.520,00
6	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	2	1.250,00	2.500,00

FEITOSA



Proc. Nº 78024/21
Fls: 46
SUBSIST

7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	2.000,00	2.000,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	75,00	300,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	695,00	2.085,00
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	190,00	380,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	4	80,00	320,00
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	45,00	180,00
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	3	300,00	900,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	180,00	360,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	90,00	270,00
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			18.565,00

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 , PLACA NWV5925 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	70,00	4.200,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	250,00	4.000,00
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	120,00	960,00
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	130,00	1.300,00
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	130,00	2.080,00
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	60,00	960,00
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	60,00	960,00
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	380,00	3.040,00
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	380,00	3.040,00
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	450,00	2.250,00
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	80,00	1.280,00
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	80,00	800,00
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	120,00	1.200,00
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	380,00	3.800,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	90,00	900,00
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	45,00	720,00
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	120,00	1.200,00

[Handwritten signature]



Proc. Nº 87024/21
Fls: 47
SERVICO
Orçamento

19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	120,00	960,00
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	90,00	720,00
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	90,00	1.080,00
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	80,00	800,00
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	130,00	1.300,00
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	40,00	600,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	40,00	600,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	120,00	1.200,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	80,00	2.400,00
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.600,00	7.800,00
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	900,00	2.700,00
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	900,00	2.700,00
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	120,00	600,00
35	TROCA DA CRUZETA	15	80,00	1.200,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			66.950,00

Tipo de Carro: L200 TRITON OXO-6351 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	60,00	300,00
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	150,00	300,00
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	250,00	500,00
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	90,00	450,00
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	120,00	600,00
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	250,00	500,00
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	165,00	495,00
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	150,00	450,00
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	45,00	225,00
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	60,00	300,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	45,00	450,00

5/10/2021



Proc. N° 77 024/12
Fis: 48
BUREL

12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	60,00	180,00
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	45,00	135,00
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	80,00	160,00
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	80,00	160,00
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	80,00	240,00
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	390,00	780,00
18	TROCA DO PIVÔ	3	30,00	90,00
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	300,00	600,00
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	80,00	240,00
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	105,00	315,00
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	40,00	120,00
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	80,00	240,00
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	60,00	180,00
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	45,00	135,00
26	TROCA DO RADIADOR	3	90,00	270,00
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	60,00	240,00
28	TROCA DA CRUZETA	5	45,00	225,00
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	80,00	400,00
30	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	4	105,00	420,00
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	60,00	240,00
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	20,00	140,00
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	110,00	550,00
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	60,00	300,00
35	TROCA DA BUCHA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	3	110,00	330,00
36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	45,00	225,00
37	TROCA DO TANQUE	2	150,00	300,00
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	80,00	400,00
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	60,00	240,00
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	80,00	800,00
41	CAMBAGEM	10	80,00	800,00
42	TROCA DE PNEU	12	10,00	120,00
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.170,00	1.170,00
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.560,00	2.560,00

FEITOSA



Proc. N° 77.024/2016
 Fis: 49
 Rubrica 1

46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			21.445,00

Tipo de Carro: RETROESCAVADEIRA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	100,00	300,00
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	7	40,00	280,00
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	480,00	960,00
4	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	1	480,00	480,00
5	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.600,00	2.600,00
6	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	300,00	600,00
7	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	30,00	120,00
8	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.250,00	2.500,00
9	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
10	TESTE DE BICO INJETOR	2	100,00	200,00
11	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	250,00	1.000,00
12	TROCA DA BALANÇA	2	250,00	500,00
13	TROCA DA EMBREAGEM	2	500,00	1.000,00
14	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	250,00	500,00
15	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	3	20,00	60,00
16	TROCA DO FREIO TRASEIRO	2	110,00	220,00
17	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	120,00	240,00
18	SERVICO DE RADIADOR EM GERAL	2	350,00	700,00
19	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	230,00	460,00
20	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
21	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			16.290,00

Tipo de Carro: CAÇAMBA IVECO ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	4	150,00	600,00
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	10	70,00	700,00
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	480,00	960,00
4	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	80,00	320,00
5	TROCA DA BALANÇA	3	380,00	1.140,00

[Handwritten signature]



Proc. N° 87 024/22
Fis: 50
Rubrica 12

6	TROCA DA BOMBA D'AGUA	2	180,00	360,00
7	TROCA DA CRUZETA DE DIREÇÃO	3	120,00	360,00
8	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	480,00	960,00
9	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	375,00	750,00
10	TROCA DAS CORREIAS	4	420,00	1.680,00
11	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	30,00	120,00
12	TROCA DO FREIO TRASEIRO	4	45,00	180,00
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	180,00	360,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	120,00	240,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	90,00	180,00
16	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	90,00	900,00
17	TROCA DA MOLA DA CAIXA DE MARCHA	2	120,00	240,00
18	TROCA DO PIVÔ DA CARÇAÇA	3	120,00	360,00
19	TROCA DE MANGUEIRAS DO HIDRAU	5	80,00	400,00
20	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	160,00	320,00
21	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
22	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.170,00	1.170,00
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			15.870,00

Tipo de Carro: L200 TRITON QXK - 3531 - GABINETE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	40,00	240,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.600,00	2.600,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	220,00	440,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	3	30,00	90,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	380,00	760,00
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	2	100,00	200,00
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	60,00	120,00
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	60,00	120,00
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	80,00	240,00
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	70,00	70,00
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	2	80,00	160,00



Proc. Nº 28 024/21
Fis. 51
Rubrica

14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	2	30,00	60,00
15	TROCA DAS PASTILHAS	2	40,00	80,00
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	2	40,00	80,00
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	8	25,00	200,00
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	30,00	90,00
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	30,00	90,00
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	30,00	60,00
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	20,00	80,00
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	20,00	80,00
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	200,00	400,00
24	TROCA DO PIVÔ	4	20,00	80,00
25	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	200,00	400,00
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	30,00	60,00
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	30,00	90,00
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2	20,00	40,00
29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	1.560,00	1.560,00
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	1	1.170,00	1.170,00
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	1	1.170,00	1.170,00
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	2	20,00	40,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			15.610,00

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 PLACA-NHT 8598-EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	30,00	600,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	480,00	1.440,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.800,00	8.400,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	300,00	1.500,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	75,00	1.875,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	600,00	1.800,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	800,00	2.400,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	200,00	1.000,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	250,00	4.000,00

FEITOSA



Proc. N.º 77 024/24
Fls. 52
Rubrica

10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	60,00	1.980,00
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	60,00	960,00
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	236,00	3.776,00
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	300,00	3.600,00
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	90,00	2.700,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	90,00	2.250,00
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	60,00	720,00
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	60,00	600,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	120,00	2.400,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	180,00	3.600,00
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	90,00	1.350,00
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	240,00	1.680,00
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	120,00	1.800,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	150,00	3.750,00
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	120,00	3.000,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	120,00	4.800,00
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	90,00	2.970,00
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	90,00	4.050,00
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	45,00	900,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	60,00	900,00
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	90,00	2.250,00
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	45,00	900,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	60,00	1.200,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	300,00	3.000,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	80,00	240,00
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	90,00	270,00
36	TROCA DO RADIADOR	4	150,00	600,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	110,00	330,00
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	80,00	240,00
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	80,00	320,00
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	90,00	360,00
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00

[Handwritten signature]



Prova 13 28/02/12
Fls: 53
Rubrica

44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
VALOR TOTAL R\$				85.711,00

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR -PLACA AIO 9330-EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	30,00	600,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	480,00	1.440,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.800,00	8.400,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	300,00	1.500,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	75,00	1.875,00
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	600,00	1.800,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	800,00	2.400,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	200,00	1.000,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	250,00	4.000,00
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	60,00	1.980,00
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	60,00	960,00
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	236,00	3.776,00
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	300,00	3.600,00
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	90,00	2.700,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	90,00	2.250,00
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	60,00	720,00
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	60,00	600,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	120,00	2.400,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	180,00	3.600,00
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	90,00	1.350,00
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	240,00	1.680,00
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	120,00	1.800,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	150,00	3.750,00
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	120,00	3.000,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	120,00	4.800,00
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	90,00	2.970,00
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	90,00	4.050,00
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	45,00	900,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	60,00	900,00

FEITOSA



Prova 13 77 024/21
Fls: 54
Rubrica

30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	90,00	2.250,00
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	45,00	900,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	60,00	1.200,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	300,00	3.000,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	80,00	240,00
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	90,00	270,00
36	TROCA DO RADIADOR	4	150,00	600,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	110,00	330,00
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	80,00	240,00
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	80,00	320,00
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	90,00	360,00
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	700,00	1.400,00
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
VALOR TOTAL R\$				85.711,00

Veículo: IVECO CITYCLASS-2009/2010 PLACA NMZ 1362- EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	250,00	2.500,00
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	130,00	780,00
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	80,00	480,00
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	380,00	1.520,00
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	330,00	1.980,00
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	120,00	1.200,00
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	80,00	640,00
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	80,00	480,00
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	90,00	540,00
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	80,00	800,00
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	90,00	900,00
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	80,00	400,00
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	120,00	840,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	90,00	630,00
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	90,00	630,00

[Handwritten signature]



Proc. 14 17 de 12/11
File: 55
Rubrica

16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	134,00	670,00
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	380,00	2.660,00
18	TESTE DE BICO	7	200,00	1.400,00
19	TESTE DE BOMBA	3	380,00	1.140,00
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	130,00	650,00
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	140,00	420,00
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	60,00	360,00
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	65,00	650,00
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	85,00	680,00
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	90,00	900,00
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	90,00	900,00
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.800,00	5.600,00
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.250,00	2.500,00
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.200,00	2.400,00
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	350,00	1.050,00
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.170,00	2.340,00
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	90,00	180,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			41.220,00

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 PLACA OXQ- 3244 -EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	70,00	4.200,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	250,00	4.000,00
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	120,00	960,00
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	130,00	1.300,00
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	130,00	2.080,00
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	60,00	960,00
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	60,00	960,00
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	380,00	3.040,00
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	380,00	3.040,00
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	450,00	2.250,00
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	80,00	1.280,00
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	80,00	800,00

FEITOSA



Proc. nº 7700171
Fls. 56
Rubrica

13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	120,00	1.200,00
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	380,00	3.800,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	90,00	900,00
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	45,00	720,00
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	120,00	1.200,00
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	120,00	960,00
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	90,00	720,00
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	90,00	1.080,00
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	80,00	800,00
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	130,00	1.300,00
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	40,00	600,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	40,00	600,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	120,00	1.200,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	80,00	2.400,00
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.600,00	7.800,00
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	900,00	2.700,00
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	900,00	2.700,00
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	120,00	600,00
35	TROCA DA CRUZETA	15	80,00	1.200,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
TOTAL				66.950,00

Veículo: IVECO CITYCLASS PLACA PSF 7716 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	285,00	2.850,00
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	145,00	870,00
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	80,00	480,00
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	380,00	1.520,00

51102



Proc. Nº 170012
 Fls. 57
 Rubrica W

5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	330,00	1.980,00
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	135,00	1.350,00
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	96,00	768,00
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	96,00	576,00
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	90,00	540,00
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	110,00	1.100,00
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	110,00	1.100,00
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	80,00	400,00
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	120,00	840,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	90,00	630,00
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	90,00	630,00
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	145,00	725,00
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	420,00	2.940,00
18	TESTE DE BICO	7	225,00	1.575,00
19	TESTE DE BOMBA	3	395,00	1.185,00
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	130,00	650,00
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	140,00	420,00
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	85,00	510,00
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	85,00	850,00
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	85,00	680,00
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	110,00	1.100,00
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	120,00	1.200,00
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	3.880,00	7.760,00
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.850,00	3.700,00
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.800,00	3.600,00
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	600,00	1.800,00
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	2.200,00	4.400,00
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	90,00	180,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
TOTAL				41.220,00

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 -2009 PLACA NMP- 5071 -EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
------	-----------	-------	--------	---------

Handwritten signature or mark.



Proc. nº 88.000/14
Fls: 58
Rúbrica

1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	85,00	4.200,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	278,00	4.000,00
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	140,00	960,00
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	150,00	1.300,00
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	135,00	2.080,00
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	70,00	960,00
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	70,00	960,00
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	410,00	3.040,00
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	410,00	3.040,00
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	600,00	2.250,00
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	100,00	1.280,00
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	100,00	800,00
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	145,00	1.200,00
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	420,00	3.800,00
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	119,00	1.190,00
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	120,00	1.200,00
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	60,00	960,00
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	140,00	1.400,00
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	140,00	1.400,00
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	140,00	1.120,00
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	90,00	720,00
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	90,00	1.080,00
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	140,00	1.200,00
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	80,00	800,00
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	130,00	1.300,00
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	60,00	600,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	60,00	600,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	120,00	1.200,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	90,00	2.400,00
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.800,00	8.400,00
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.200,00	3.600,00
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	1.200,00	2.700,00
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	1.550,00	4.650,00

51000/14



Proc. nº 77024/21
FIS: 59
RUBRICA

34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	130,00	600,00
35	TROCA DA CRUZETA	15	80,00	1.200,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	150,00	1.200,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	150,00	1.200,00
	TOTAL			70.590,00

639.078,00

UM MILHAO NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS

1.094.405,00

Balsas – MA, 30 de Março de 2021


FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME,
CNPJ nº 11.650.632/0001-17
Jocimar Ribeiro Feitosa
CPF Nº 874.702.413-53



Proc. nº 77 024/21
Fls: 60
Rubrica: W

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

AO PREGOEIRO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
01 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL XCMG 180388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	265,00	1.060,
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	5.830,00	11.660,
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	31,80	190,
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	53,00	424,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	53,00	318,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	37,10	296,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	37,10	371,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	371,00	2.226,
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	636,00	5.088,
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	848,00	5.088,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	95,40	381,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	636,00	2.544,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	265,00	2.120,
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.272,00	3.816,
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	848,00	1.696,
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	159,00	636,
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	58,30	233,
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	265,00	2.120,
19	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.590,00	4.770,
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	63,60	636,
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	63,60	381,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,



Proc. N° PP024/21
Fls: 61
Rubrica D

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

25 | TOTAL

52.417,

02 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL 845B

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	265,00	1.060,
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	5.830,00	11.660,
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	31,80	190,
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	53,00	424,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	53,00	318,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	37,10	296,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	37,10	371,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	371,00	2.226,
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	636,00	5.088,
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	848,00	5.088,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	95,40	381,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	636,00	2.544,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	265,00	2.120,
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.272,00	3.816,
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	848,00	1.696,
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	159,00	636,
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	58,30	233,
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	265,00	2.120,
19	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	3	1.590,00	4.770,
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	63,60	636,
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	63,60	381,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
25	TOTAL			52.417,

SAUDE FIAT ESTRADA 1.4 AMBULANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1,00	PASSAGEM DE APARELHO	10,00	159,00	1.590,



Proc. Nº 87 024/11
Fis: 62
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

2,00	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	4,00	508,80	2.035,
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	1.590,00	3.180,
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5,00	318,00	1.590,
5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25,00	79,50	1.987,
6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3,00	636,00	1.908,
7,00	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	6,00	848,00	5.088,
8,00	TESTE DE BICO INJETOR	12,00	106,00	1.272,
10,00	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33,00	31,80	1.049,
11,00	TROCA DO COXIM DA CAIXA	20,00	31,80	636,
12,00	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16,00	250,16	4.002,
13,00	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12,00	318,00	3.816,
14,00	SERVIÇO CAIXA DE MACHA	4,00	636,00	2.544,
15,00	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25,00	95,40	2.385,
16,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12,00	63,60	763,
17,00	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10,00	63,60	636,
18,00	TROCA DA CORREIA DENTADA	12,00	159,00	1.908,
20,00	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15,00	31,80	477,
21,00	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7,00	127,20	890,
25,00	TROCA DA LONA DE FREIO	40,00	42,40	1.696,
27,00	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	30,00	42,40	1.272,
28,00	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20,00	47,70	954,



Proc. nº 88 024 121
Fls: 63
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

29,00	TROCA DO INSTABILIZADOR	15,00	63,60	954,
31,00	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20,00	47,70	954,
32,00	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20,00	31,80	636,
33,00	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10,00	318,00	3.180,
34,00	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	4,00	31,80	127,
35,00	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3,00	53,00	159,
36,00	TROCA DO RADIADOR	4,00	53,00	212,
41,00	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4,00	95,40	381,
43,00	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	159,00	1.272,
44,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	159,00	1.272,
VALOR TOTAL				50.828,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 4292 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1,00	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10,00	159,00	1.590,
2,00	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2,00	795,00	1.590,
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	2.968,00	5.936,
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8,00	318,00	2.544,
5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6,00	402,80	2.416,
6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4,00	1.325,00	5.300,
7,00	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3,00	2.120,00	6.360,
8,00	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8,00	79,50	636,
9,00	TROCA DA EMBREAGEM	3,00	736,70	2.210,



Proc. Nº 87 024/21
Fls: 64
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

10,00	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6,00	201,40	1.208,
11,00	TROCA DE OLEO COMPLETA	12,00	84,80	1.017,
12,00	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8,00	47,70	381,
13,00	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8,00	318,00	2.544,
14,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8,00	190,80	1.526,
15,00	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6,00	95,40	572,
16,00	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	159,00	1.272,
17,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	159,00	1.272,
	TOTAL			38.377,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON MF PLUS 80 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	159,00	1.590,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	795,00	1.590,
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.968,00	5.936,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	318,00	2.544,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	402,80	2.416,
6	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	4	1.325,00	5.300,
7	SERVIÇOS ELETRICA EM GERAL	3	2.120,00	6.360,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	79,50	636,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	736,70	2.210,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	201,40	1.208,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	84,80	1.017,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	47,70	381,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	318,00	2.544,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	190,80	1.526,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	95,40	572,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			38.377,



Proc. Nº 8802412
Fls: 65
Rubrica 0

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

01 MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	159,00	1.590,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	795,00	1.590,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.968,00	5.936,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	318,00	2.544,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	402,80	2.416,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.325,00	5.300,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.120,00	6.360,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	79,50	636,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	736,70	2.210,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	201,40	1.208,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	84,80	1.017,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	47,70	381,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	318,00	2.544,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	190,80	1.526,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	95,40	572,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			38.377,

MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	159,00	1.590,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	795,00	1.590,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.968,00	5.936,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	318,00	2.544,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	402,80	2.416,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.325,00	5.300,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.120,00	6.360,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	79,50	636,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	736,70	2.210,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	201,40	1.208,



Proc. Nº 87024/20
Fls: 66
Rubrica D

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	84,80	1.017,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	47,70	381,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	318,00	2.544,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	190,80	1.526,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	95,40	572,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			38.377,

VEICULO AMBULANÇIA MERCEDEZ BENZ 415 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	42,40	2.544,
2	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	127,20	1.017,
3	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	137,80	1.378,
4	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	137,80	2.204,
5	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	63,60	1.017,
6	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	63,60	1.017,
7	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	402,80	3.222,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	402,80	3.222,
9	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	477,00	2.385,
10	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	84,80	848,
11	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	127,20	1.272,
12	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	402,80	4.028,
13	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	95,40	954,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
15	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	47,70	763,
16	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	127,20	1.272,
17	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	127,20	1.272,
18	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	127,20	1.017,
19	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	95,40	763,
20	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	95,40	1.144,
21	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	84,80	848,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	42,40	636,



Proc. Nº 11024121
Fls. 67
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

24	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	42,40	636,
25	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	127,20	1.272,
26	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	42,40	1.272,
27	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	3.180,00	3.180,
28	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
29	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	954,00	2.862,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	954,00	2.862,
31	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	127,20	636,
32	TROCA DA CRUZETA	15	84,80	1.272,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			55.724,

Tipo de Carro: AMBULANCIA HILLUX DE PLACA OJN-4237 SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	63,60	318,
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	159,00	318,
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	265,00	530,
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	95,40	477,
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	127,20	636,
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	265,00	530,
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	174,90	524,
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	159,00	477,
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	47,70	238,
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	63,60	318,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	47,70	477,
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	63,60	190,
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	47,70	143,
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	84,80	169,
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	84,80	169,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	84,80	254,
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	413,40	826,
18	TROCA DO PIVÔ	3	31,80	95,
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	318,00	636,



Proc. Nº 87 02414
 Fls: 68
 Rubrica D

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
 AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
 CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	84,80	254,
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	111,30	333,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	42,40	127,
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	84,80	254,
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	63,60	190,
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	47,70	143,
26	TROCA DO RADIADOR	3	95,40	286,
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	63,60	254,
28	TROCA DA CRUZETA	5	47,70	238,
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	84,80	424,
30	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL	4	848,00	3.392,
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	63,60	254,
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	21,20	148,
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	116,60	583,
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	63,60	318,
35	TROCA DA BUCHA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	3	116,60	349,
36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	47,70	238,
37	TROCA DO TANQUE	2	159,00	318,
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	84,80	424,
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	63,60	254,
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	84,80	848,
41	CAMBAGEM	10	84,80	848,
42	TESTE DE BICO INJETOR	12	212,00	2.544,
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.240,20	2.480,
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	2	1.240,20	2.480,
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.713,60	5.427,
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			33.289,

S10- GABINETE PLACA PHL 7307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	42,40	254,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.240,20	3.720,



Proc. Nº 17.044/21
Fls: 69
Rubrica W

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.756,00	2.756,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	233,20	466,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	31,80	254,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	6	402,80	2.416,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	1.166,00	3.498,
8	TESTE DE BICO INJETOR	8	212,00	1.696,
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	63,60	127,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	63,60	127,
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	8	84,80	678,
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	74,20	148,
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	84,80	339,
14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	8	31,80	254,
15	TROCA DAS PASTILHAS	20	42,40	848,
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	20	42,40	848,
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	18	31,80	572,
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	6	53,00	318,
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	6	53,00	318,
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	63,60	127,
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	63,60	254,
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	63,60	254,
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	424,00	848,
24	TROCA DO PIVÔ	8	42,40	339,
25		2	212,00	424,
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	31,80	63,
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	31,80	95,
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	21,20	84,
29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.968,00	2.968,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	2	1.240,20	2.480,
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	4	848,00	3.392,
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	42,40	339,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			33.856,



Proc. Nº 77 044/11
Fls: 70
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

CITROEN Aircros Concelhor Tutelar				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	508,80	1.526,
2	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	1.590,00	4.770,
3	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	159,00	795,
4	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	79,50	1.987,
5	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	636,00	1.908,
6	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	848,00	2.544,
7	TESTE DE BICO INJETOR	12	127,20	1.526,
8	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	20	31,80	636,
9	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	63,60	1.017,
10	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	250,16	4.002,
11	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	159,00	1.908,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	95,40	2.385,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	63,60	763,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	63,60	636,
15	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	95,40	1.431,
16	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	254,40	1.780,
17	TROCA DA LONA DE FREIO	40	127,20	5.088,
18	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	95,40	4.293,
19	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	47,70	954,
20	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	63,60	954,
21	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	47,70	954,
22	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	63,60	1.272,
23	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	318,00	3.180,
24	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	6	31,80	190,
25	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	95,40	286,
26	TROCA DO RADIADOR	4	159,00	636,
27	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	12	21,20	254,
28	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	95,40	381,
29	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
30	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,



Proc. Nº 7704/21
Fls: 77
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

TOTAL	50.605,
-------	---------

482.646,62

Tipo de Carro: DOBLÔ AMBULÂNCIA - SAÚDE				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	47,70	143,
2	TROCA DO PIVOR	3	31,80	95,
3	TROCA DO TREMINAL DE DIREÇÃO	3	31,80	95,
4	TROCA DAS PASTILHAS	5	53,00	265,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	3	53,00	159,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	3	37,10	111,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	37,10	111,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	47,70	143,
9	TROCA DA CORREIA DENTADA	1	148,40	148,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	95,40	95,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	1	95,40	95,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	1	265,00	265,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	1	265,00	265,
14	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	47,70	143,
15	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	47,70	143,
16	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	127,20	381,
17	TROCA A JUNTA HOMOCINÉTICA	3	58,30	174,
18	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	47,70	47,
19	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	159,00	159,
20	TROCA DO BURRIM DE FREIO	1	58,30	58,
21	PASSAGEM DE APARELHO	4	159,00	636,
22	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	1	371,00	371,
3	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	1	636,00	636,
24	TROCA DE DISCO DE FREIO	3	63,60	190,
25	TROCA DE TAMBOR FREIO	3	63,60	190,



Proc. 12 77 024/21
Fls: 72
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

26	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
27	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			7.669,

Veículo 06: MARCOPOLO VOLARE V6 ESC, PLACA NHT 7384 / EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TO
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	31,80	636,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	508,80	1.526,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.968,00	8.904,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	318,00	1.590,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	79,50	1.987,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	636,00	1.908,
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	848,00	2.544,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	212,00	1.060,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	265,00	4.240,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	63,60	2.098,
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	63,60	1.017,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	250,16	4.002,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	318,00	3.816,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	95,40	2.862,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	95,40	2.385,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	63,60	763,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	63,60	636,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	127,20	2.544,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	190,80	3.816,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	95,40	1.431,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	254,40	1.780,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	127,20	1.908,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	159,00	3.975,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	127,20	3.180,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	127,20	5.088,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	95,40	3.148,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	95,40	4.293,
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	47,70	954,



Proc. Nº 77024/21
Fls: 93
Rubrica: D

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	63,60	954,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	95,40	2.385,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	47,70	954,
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	63,60	1.272,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	318,00	3.180,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	84,80	254,
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	95,40	286,
36	TROCA DO RADIADOR	4	159,00	636,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	116,60	349,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	84,80	254,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	84,80	339,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	95,40	381,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,

VALOR TOTAL

90.853,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 265 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TO
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	159,00	477,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	795,00	1.590,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.968,00	2.968,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	318,00	636,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	402,80	1.611,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.325,00	2.650,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	2.120,00	2.120,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	79,50	318,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	736,70	2.210,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	201,40	402,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	4	84,80	339,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	47,70	190,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	3	318,00	954,



Proc. Nº 77 024/21
Fls: 74
Rubrica 10

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	190,80	381,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	95,40	286,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			19.678,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 , PLACA NWV5925 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TO
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	74,20	4.452,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	265,00	4.240,
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	127,20	1.017,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	137,80	1.378,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	137,80	2.204,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	63,60	1.017,
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	63,60	1.017,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	402,80	3.222,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	402,80	3.222,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	477,00	2.385,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	84,80	1.356,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	84,80	848,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	127,20	1.272,
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	402,80	4.028,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	95,40	954,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	47,70	763,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	127,20	1.272,
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	127,20	1.272,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	127,20	1.017,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	95,40	763,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	95,40	1.144,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	84,80	848,



Proc. 1277 024/22
Fls: 95
Rubrica

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	137,80	1.378,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	42,40	636,
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	42,40	636,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	127,20	1.272,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	84,80	2.544,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.756,00	8.268,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	954,00	2.862,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	954,00	2.862,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	127,20	636,
35	TROCA DA CRUZETA	15	84,80	1.272,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			70.967,

Tipo de Carro: L200 TRITON OXO-6351 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	63,60	318,
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	159,00	318,
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	265,00	530,
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	95,40	477,
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	127,20	636,
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	265,00	530,
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	174,90	524,
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	159,00	477,
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	47,70	238,
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	63,60	318,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	47,70	477,
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	63,60	190,
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	47,70	143,
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	84,80	169,
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	84,80	169,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	84,80	254,
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	413,40	826,



Proc. nº 77.024.121
Fls: 76
Rubrica: [assinatura]

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

18	TROCA DO PIVÔ	3	31,80	95,
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	318,00	636,
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	84,80	254,
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	111,30	333,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	42,40	127,
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	84,80	254,
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	63,60	190,
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	47,70	143,
26	TROCA DO RADIADOR	3	95,40	286,
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	63,60	254,
28	TROCA DA CRUZETA	5	47,70	238,
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	84,80	424,
30	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	4	111,30	445,
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	63,60	254,
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	21,20	148,
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	116,60	583,
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	63,60	318,
35	TROCA DA BUCHA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	3	116,60	349,
36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	47,70	238,
37	TROCA DO TANQUE	2	159,00	318,
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	84,80	424,
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	63,60	254,
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	84,80	848,
41	CAMBAGEM	10	84,80	848,
42	TROCA DE PNEU	12	10,60	127,
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.240,20	1.240,
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.713,60	2.713,
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			22.731,

Tipo de Carro: RETROESCAVADEIRA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
------	-----------	-------	--------	-------



Proc. Nº PP 024/21
 Fls: 71
 Rubrica: D

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	106,00	318,
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	7	42,40	296,
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	508,80	1.017,
4	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	1	508,80	508,
5	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.756,00	2.756,
6	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	318,00	636,
7	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	31,80	127,
8	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.325,00	2.650,
9	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
10	TESTE DE BICO INJETOR	2	106,00	212,
11	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	265,00	1.060,
12	TROCA DA BALANÇA	2	265,00	530,
13	TROCA DA EMBREAGEM	2	530,00	1.060,
14	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	265,00	530,
15	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	3	21,20	63,
16	TROCA DO FREIO TRASEIRO	2	116,60	233,
17	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	127,20	254,
18	SERVICO DE RADIADOR EM GERAL	2	371,00	742,
19	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	243,80	487,
20	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
21	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			17.267,

Tipo de Carro: CAÇAMBA IVECO ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	4	159,00	636,
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	10	74,20	742,
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	508,80	1.017,
4	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	84,80	339,
5	TROCA DA BALANÇA	3	402,80	1.208,
6	TROCA DA BOMBA D'AGUA	2	190,80	381,
7	TROCA DA CRUZETA DE DIREÇÃO	3	127,20	381,
8	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	508,80	1.017,
9	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	397,50	795,



RECIBO
Folha: 98
Rubrica: *[assinatura]*
PP 024121

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

10	TROCA DAS CORREIAS	4	445,20	1.780,
11	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	31,80	127,
12	TROCA DO FREIO TRASEIRO	4	47,70	190,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	190,80	381,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	127,20	254,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	95,40	190,
16	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	95,40	954,
17	TROCA DA MOLA DA CAIXA DE MARCHA	2	127,20	254,
18	TROCA DO PIVÔ DA CARÇAÇA	3	127,20	381,
19	TROCA DE MANGUEIRAS DO HIDRAU	5	84,80	424,
20	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	169,60	339,
21	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
22	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.240,20	1.240,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			16.822,

Tipo de Carro: L200 TRITON QXK - 3531 - GABINETE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	42,40	254,
2	SERVICO DE INJECao EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.756,00	2.756,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	233,20	466,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	3	31,80	95,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	402,80	805,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
8	TESTE DE BICO INJETOR	2	106,00	212,
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	63,60	127,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	63,60	127,
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	84,80	254,
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	74,20	74,
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	2	84,80	169,
14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	2	31,80	63,
15	TROCA DAS PASTILHAS	2	42,40	84,



Proc. nº PP 024/21
Fls: 79
Rubrica: [assinatura]

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	2	42,40	84,
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	8	26,50	212,
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	31,80	95,
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	31,80	95,
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	31,80	63,
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	21,20	84,
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	21,20	84,
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	212,00	424,
24	TROCA DO PIVÔ	4	21,20	84,
25	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	212,00	424,
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	31,80	63,
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	31,80	95,
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2	21,20	42,
29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	1.653,60	1.653,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	1	1.240,20	1.240,
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	1	1.240,20	1.240,
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	2	21,20	42,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			16.546,

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 PLACA-NHT 8598-EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	31,80	636,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	508,80	1.526,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.968,00	8.904,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	318,00	1.590,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	79,50	1.987,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	636,00	1.908,
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	848,00	2.544,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	212,00	1.060,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	265,00	4.240,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	63,60	2.098,



Proc. 12: 88024/21
Fls: 80
Rubrica: 0

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	63,60	1.017,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	250,16	4.002,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	318,00	3.816,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	95,40	2.862,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	95,40	2.385,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	63,60	763,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	63,60	636,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	127,20	2.544,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	190,80	3.816,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	95,40	1.431,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	254,40	1.780,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	127,20	1.908,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	159,00	3.975,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	127,20	3.180,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	127,20	5.088,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	95,40	3.148,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	95,40	4.293,
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	47,70	954,
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	63,60	954,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	95,40	2.385,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	47,70	954,
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	63,60	1.272,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	318,00	3.180,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	84,80	254,
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	95,40	286,
36	TROCA DO RADIADOR	4	159,00	636,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	116,60	349,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	84,80	254,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	84,80	339,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	95,40	381,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,



Proc. Nº PP 024/121
Fls: 81
Rubrica 2

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
VALOR TOTAL R\$				90.853,

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR -PLACA AIO 9330-EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	31,80	636,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	508,80	1.526,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.968,00	8.904,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	318,00	1.590,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	79,50	1.987,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	636,00	1.908,
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	848,00	2.544,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	212,00	1.060,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	265,00	4.240,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	63,60	2.098,
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	63,60	1.017,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	250,16	4.002,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	318,00	3.816,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	95,40	2.862,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	95,40	2.385,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	63,60	763,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	63,60	636,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	127,20	2.544,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	190,80	3.816,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	95,40	1.431,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	254,40	1.780,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	127,20	1.908,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	159,00	3.975,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	127,20	3.180,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	127,20	5.088,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	95,40	3.148,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	95,40	4.293,



Proc. nº 77 024/21
Fls: 82
RUBRICA

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	47,70	954,
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	63,60	954,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	95,40	2.385,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	47,70	954,
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	63,60	1.272,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	318,00	3.180,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	84,80	254,
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	95,40	286,
36	TROCA DO RADIADOR	4	159,00	636,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	116,60	349,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	84,80	254,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	84,80	339,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	95,40	381,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	742,00	1.484,
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
VALOR TOTAL R\$				90.853,

Veículo: IVECO CITYCLASS-2009/2010 PLACA NMZ 1362- EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TO
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	265,00	2.650,
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	137,80	826,
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	84,80	508,
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	402,80	1.611,
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	349,80	2.098,
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	127,20	1.272,
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	84,80	678,
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	84,80	508,
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	95,40	572,
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	84,80	848,
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	95,40	954,



Proc. 137 PP024/2021
Fls: 83
Rubrica W

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	84,80	424,
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	127,20	890,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	95,40	667,
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	95,40	667,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	142,04	710,
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	402,80	2.819,
18	TESTE DE BICO	7	212,00	1.484,
19	TESTE DE BOMBA	3	402,80	1.208,
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	137,80	689,
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	148,40	445,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	63,60	381,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	68,90	689,
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	90,10	720,
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	95,40	954,
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	95,40	954,
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.968,00	5.936,
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.325,00	2.650,
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.272,00	2.544,
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	371,00	1.113,
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.240,20	2.480,
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	95,40	190,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			43.693,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 PLACA OXQ- 3244 -EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	74,20	4.452,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	265,00	4.240,
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	127,20	1.017,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	137,80	1.378,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	137,80	2.204,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	63,60	1.017,



Proc. Nº 77.024/24
Fls: 84
Rubrica: [assinatura]

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	63,60	1.017,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	402,80	3.222,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	402,80	3.222,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	477,00	2.385,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	84,80	1.356,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	84,80	848,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	127,20	1.272,
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	402,80	4.028,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	95,40	954,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	47,70	763,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	127,20	1.272,
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	127,20	1.272,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	127,20	1.017,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	95,40	763,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	95,40	1.144,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	84,80	848,
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	137,80	1.378,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	42,40	636,
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	42,40	636,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	127,20	1.272,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	84,80	2.544,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.756,00	8.268,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	954,00	2.862,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	954,00	2.862,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	127,20	636,
35	TROCA DA CRUZETA	15	84,80	1.272,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
TOTAL				70.967,

[Assinatura]



Proc. Nº PP 024/21
Fls: 85
Rubrica: 0

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

Veículo: IVECO CITYCLASS PLACA PSF 7716 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	302,10	3.021,
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	153,70	922,
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	84,80	508,
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	402,80	1.611,
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	349,80	2.098,
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	143,10	1.431,
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	101,76	814,
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	101,76	610,
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	95,40	572,
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	116,60	1.166,
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	116,60	1.166,
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	84,80	424,
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	127,20	890,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	95,40	667,
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	95,40	667,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	153,70	768,
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	445,20	3.116,
18	TESTE DE BICO	7	238,50	1.669,
19	TESTE DE BOMBA	3	418,70	1.256,
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	137,80	689,
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	148,40	445,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	90,10	540,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	90,10	901,
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	90,10	720,
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	116,60	1.166,
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	127,20	1.272,
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	4.112,80	8.225,
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.961,00	3.922,
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.908,00	3.816,
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	636,00	1.908,
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	2.332,00	4.664,



Proc. Nº PP024/21
Fls: 86
Rubrica: [assinatura]

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	95,40	190,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
TOTAL				54.387,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 -2009 PLACA NMP- 5071 -EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	90,10	5.406,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	294,68	4.714,
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	148,40	1.187,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	159,00	1.590,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	143,10	2.289,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	74,20	1.187,
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	74,20	1.187,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	434,60	3.476,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	434,60	3.476,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	636,00	3.180,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	106,00	1.696,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	106,00	1.060,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	153,70	1.537,
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	445,20	4.452,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	126,14	1.261,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	127,20	1.272,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	63,60	1.017,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	148,40	1.484,
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	148,40	1.484,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	148,40	1.187,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	95,40	763,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	95,40	1.144,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	148,40	1.484,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	84,80	848,
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	137,80	1.378,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	63,60	954,



Proc. N° 87024/21
Fls: 87
Rubrica

PRIMUS AUTO CENTER LTDA-ME
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N.134 B. POTOSI
CNPJ:28.135.863/0001-95 BALSAS-MA

27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	63,60	954,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	127,20	1.272,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	95,40	2.862,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.968,00	8.904,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	1.272,00	3.816,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	1.643,00	4.929,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	137,80	689,
35	TROCA DA CRUZETA	15	84,80	1.272,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	159,00	1.272,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	159,00	1.272,
	TOTAL			81.776,

695.068,50

UM MILHAO NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOSE CINCO REAIS

1.177.715,12

Balsas – MA, 31 de Março de 2020

Primus Auto Center
D G LIMA FIRELI-ME
CNPJ: 28.135.863/0001-95
(99) 3541-6159



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA
AO PREGOEIRO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

COTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS
01 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL XCMG 180388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	277,50	1.110,
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	6.105,00	12.210,
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	33,30	199,
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	55,50	444,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	55,50	333,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	38,85	310,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	38,85	388,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	388,50	2.331,
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	666,00	5.328,
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	888,00	5.328,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	99,90	399,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	666,00	2.664,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	277,50	2.220,
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.332,00	3.996,
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	888,00	1.776,
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	166,50	666,
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	61,05	244,
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	277,50	2.220,
19	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.665,00	4.995,
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	66,60	666,
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	66,60	399,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
25	TOTAL			54.889,

02 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL 845B

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
------	-----------	-------	--------	----------


**DINÂMICA
PEÇAS**

Suspensão, Freio
e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207





Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Proç. 13 27/03/21
 Fls: 89
 Rubrica

1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	277,50	1.110,
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	6.105,00	12.210,
3	TROCA DO TREMINAL DE DIREÇÃO	6	33,30	199,
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	55,50	444,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	55,50	333,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	38,85	310,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	38,85	388,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	388,50	2.331,
9	SERVIÇO AR CONDIÇIONADO	8	666,00	5.328,
10	SERVIÇO MANUTENÇAO PREVENTIVA	6	888,00	5.328,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	99,90	399,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	666,00	2.664,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	277,50	2.220,
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	1.332,00	3.996,
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	888,00	1.776,
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	166,50	666,
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	61,05	244,
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	277,50	2.220,
19	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.665,00	4.995,
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	66,60	666,
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	66,60	399,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
25	TOTAL			54.889,

SAUDE FIAT ESTRADA 1.4 AMBULANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1,00	PASSAGEM DE APARELHO	10,00	166,50	1.665,
2,00	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	4,00	532,80	2.131,
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	1.665,00	3.330,
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5,00	333,00	1.665,
5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25,00	83,25	2.081,



P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Próximo 17/02/2021
Fila 2
Rubrica

6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3,00	666,00	1.998,
7,00	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	6,00	888,00	5.328,
8,00	TESTE DE BICO INJETOR	12,00	111,00	1.332,
10,00	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33,00	33,30	1.098,
11,00	TROCA DO COXIM DA CAIXA	20,00	33,30	666,
12,00	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16,00	261,96	4.191,
13,00	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12,00	333,00	3.996,
14,00	SERVIÇO CAIXA DE MACHA	4,00	666,00	2.664,
15,00	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25,00	99,90	2.497,
16,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12,00	66,60	799,
17,00	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10,00	66,60	666,
18,00	TROCA DA CORREIA DENTADA	12,00	166,50	1.998,
20,00	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15,00	33,30	499,
21,00	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7,00	133,20	932,
25,00	TROCA DA LONA DE FREIO	40,00	44,40	1.776,
27,00	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	30,00	44,40	1.332,
28,00	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20,00	49,95	999,
29,00	TROCA DO INSTABILIZADOR	15,00	66,60	999,
31,00	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20,00	49,95	999,
32,00	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20,00	33,30	666,
33,00	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10,00	333,00	3.330,
34,00	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	4,00	33,30	133,
	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3,00	55,50	166,

P DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Projeto: 17024/21
Fls: 98
Ritorno

35,00				
36,00	TROCA DO RADIADOR	4,00	55,50	222,
41,00	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4,00	99,90	399,
43,00	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	166,50	1.332,
44,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	166,50	1.332,
VALOR TOTAL				53.225,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 4292 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1,00	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10,00	166,50	1.665,
2,00	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2,00	832,50	1.665,
3,00	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2,00	3.108,00	6.216,
4,00	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8,00	333,00	2.664,
5,00	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6,00	421,80	2.530,
6,00	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4,00	1.387,50	5.550,
7,00	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3,00	2.220,00	6.660,
8,00	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8,00	83,25	666,
9,00	TROCA DA EMBREAGEM	3,00	771,45	2.314,
10,00	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6,00	210,90	1.265,
11,00	TROCA DE OLEO COMPLETA	12,00	88,80	1.065,
12,00	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8,00	49,95	399,
13,00	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8,00	333,00	2.664,
14,00	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8,00	199,80	1.598,
15,00	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6,00	99,90	599,
	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8,00	166,50	1.332,

[Handwritten signature]

P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procto 27020121
Fls: 92
Rubrica

16,00				
17,00	SERVIÇO ALTERNADOR	8,00	166,50	1.332,
	TOTAL			40.187,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON MF PLUS 80 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	166,50	1.665,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	832,50	1.665,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	3.108,00	6.216,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	333,00	2.664,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	421,80	2.530,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.387,50	5.550,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.220,00	6.660,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	83,25	666,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	771,45	2.314,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	210,90	1.265,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	88,80	1.065,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	49,95	399,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	333,00	2.664,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	199,80	1.598,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	99,90	599,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			40.187,

01 MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA


ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	166,50	1.665,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	832,50	1.665,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	3.108,00	6.216,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	333,00	2.664,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	421,80	2.530,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.387,50	5.550,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.220,00	6.660,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	83,25	666,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	771,45	2.314,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	210,90	1.265,



P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procto 77024/21
Fls: 93
Rubrica 12

11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	88,80	1.065,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	49,95	399,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	333,00	2.664,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	199,80	1.598,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	99,90	599,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			40.187,

MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM		QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	166,50	1.665,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	832,50	1.665,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	3.108,00	6.216,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	333,00	2.664,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	421,80	2.530,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	1.387,50	5.550,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	2.220,00	6.660,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	83,25	666,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	771,45	2.314,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	210,90	1.265,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	88,80	1.065,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	49,95	399,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	333,00	2.664,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	199,80	1.598,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	99,90	599,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			40.187,

VEICULO AMBULANÇA MERCEDEZ BENZ 415 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	44,40	2.664,
2	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	133,20	1.065,
3	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	144,30	1.443,
4	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	144,30	2.308,
5	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	66,60	1.065,
6	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	66,60	1.065,
7	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	421,80	3.374,

IP DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Proc. 13 77 024 12
Fis: 94
Pilhing

8	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	421,80	3.374,
9	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	499,50	2.497,
10	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	88,80	888,
11	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	133,20	1.332,
12	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	421,80	4.218,
13	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	99,90	999,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
15	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	49,95	799,
16	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	133,20	1.332,
17	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	133,20	1.332,
18	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	133,20	1.065,
19	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	99,90	799,
20	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	99,90	1.198,
21	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	88,80	888,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	44,40	666,
24	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	44,40	666,
25	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	133,20	1.332,
26	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	44,40	1.332,
27	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	3.330,00	3.330,
28	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
29	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	999,00	2.997,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	999,00	2.997,
31	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	133,20	666,
32	TROCA DA CRUZETA	15	88,80	1.332,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			58.352,


Tipo de Carro: AMBULANCIA HILLUX DE PLACA OJN-4237 SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	66,60	333,
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	166,50	333,
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	277,50	555,
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	99,90	499,
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	133,20	666,
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	277,50	555,
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	183,15	549,

DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procto 77 024/21
Fls. 95
Rubrica

8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	166,50	499,
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	49,95	249,
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	66,60	333,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	49,95	499,
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	66,60	199,
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	49,95	149,
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	88,80	177,
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	88,80	177,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	88,80	266,
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	432,90	865,
18	TROCA DO PIVÔ	3	33,30	99,
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	333,00	666,
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	88,80	266,
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	116,55	349,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	44,40	133,
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	88,80	266,
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	66,60	199,
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	49,95	149,
26	TROCA DO RADIADOR	3	99,90	299,
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	66,60	266,
28	TROCA DA CRUZETA	5	49,95	249,
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	88,80	444,
30	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL	4	888,00	3.552,
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	66,60	266,
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	22,20	155,
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	122,10	610,
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	66,60	333,
35	TROCA DA BUCHA DO DIEFRENCIAL DIANTEIRO	3	122,10	366,
36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	49,95	249,
37	TROCA DO TANQUE	2	166,50	333,
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	88,80	444,
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	66,60	266,
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	88,80	888,
41	CAMBAGEM	10	88,80	888,
42	TESTE DE BICO INJETOR	12	222,00	2.664,
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.298,70	2.597,





DINÂMICA PEÇAS

Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049





Projeto: 77024/21
Fls: 96
Rubrica: w

44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	2	1.298,70	2.597,
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	2.841,60	5.683,
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			34.859,

S10- GABINETE PLACA PHL 7307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	44,40	266,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	1.298,70	3.896,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.886,00	2.886,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	244,20	488,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	33,30	266,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	6	421,80	2.530,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	1.221,00	3.663,
8	TESTE DE BICO INJETOR	8	222,00	1.776,
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	66,60	133,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	66,60	133,
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	8	88,80	710,
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	77,70	155,
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	88,80	355,
14	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	8	33,30	266,
15	TROCA DAS PASTILHAS	20	44,40	888,
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	20	44,40	888,
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	18	33,30	599,
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	6	55,50	333,
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	6	55,50	333,
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	66,60	133,
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	66,60	266,
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	66,60	266,
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	444,00	888,
24	TROCA DO PIVÔ	8	44,40	355,
25		2	222,00	444,
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	33,30	66,
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	33,30	99,
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	22,20	88,
29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	3.108,00	3.108,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	2	1.298,70	2.597,

P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Prova 12 27/02/21
Fls: 97
Rubrica

31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	4	888,00	3.552,
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	44,40	355,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			35.453,

CITROEN AIRCROS CONCELHOR TUTELAR				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	532,80	1.598,
2	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	1.665,00	4.995,
3	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	166,50	832,
4	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	83,25	2.081,
5	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	666,00	1.998,
6	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	888,00	2.664,
7	TESTE DE BICO INJETOR	12	133,20	1.598,
8	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	20	33,30	666,
9	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	66,60	1.065,
10	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	261,96	4.191,
11	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	166,50	1.998,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	99,90	2.497,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	66,60	799,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	66,60	666,
15	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	99,90	1.498,
16	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	266,40	1.864,
17	TROCA DA LONA DE FREIO	40	133,20	5.328,
18	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	99,90	4.495,
19	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	49,95	999,
20	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	66,60	999,
21	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	49,95	999,
22	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	66,60	1.332,
23	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	333,00	3.330,
24	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	6	33,30	199,
25	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	99,90	299,
26	TROCA DO RADIADOR	4	166,50	666,
27	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	12	22,20	266,
28	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	99,90	399,
29	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,

P DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procto 77.024/21
Fls: 98
Rubrica 12

30	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
TOTAL				52.992,

505.412,9

Tipo de Carro: DOBLÔ AMBULÂNCIA - SAÚDE				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	49,95	149,
2	TROCA DO PIVOR	3	33,30	99,
3	TROCA DO TREMINAL DE DIREÇÃO	3	33,30	99,
4	TROCA DAS PASTILHAS	5	55,50	277,
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	3	55,50	166,
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	3	38,85	116,
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	38,85	116,
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	49,95	149,
9	TROCA DA CORREIA DENTADA	1	155,40	155,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	99,90	99,
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	1	99,90	99,
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	1	277,50	277,
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	1	277,50	277,
14	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	49,95	149,
15	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	49,95	149,
16	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	133,20	399,
17	TROCA A JUNTA HOMOCINÉTICA	3	61,05	183,
18	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	49,95	49,
19	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	166,50	166,
20	TROCA DO BURRIM DE FREIO	1	61,05	61,
21	PASSAGEM DE APARELHO	4	166,50	666,
22	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	1	388,50	388,
3	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	1	666,00	666,
24	TROCA DE DISCO DE FREIO	3	66,60	199,
25	TROCA DE TAMBOR FREIO	3	66,60	199,
26	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
27	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
TOTAL				8.030,



P DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207


Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Proc. 1277 024/21
Fls. 99
Rubrica

Veículo 06: MARCOPOLO VOLARE V6 ESC, PLACA NHT 7384 / EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT.
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	33,30	666,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	532,80	1.598,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	3.108,00	9.324,
4	SERVIÇO DE RADIADOREM GERAL	5	333,00	1.665,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	83,25	2.081,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	666,00	1.998,
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	888,00	2.664,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	222,00	1.110,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	277,50	4.440,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	66,60	2.197,
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	66,60	1.065,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	261,96	4.191,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	333,00	3.996,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	99,90	2.997,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	99,90	2.497,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	66,60	799,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	66,60	666,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	133,20	2.664,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	199,80	3.996,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	99,90	1.498,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	266,40	1.864,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	133,20	1.998,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	166,50	4.162,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	133,20	3.330,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	133,20	5.328,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	99,90	3.296,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	99,90	4.495,
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	49,95	999,
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	66,60	999,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	99,90	2.497,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	49,95	999,
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	66,60	1.332,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	333,00	3.330,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	88,80	266,



DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049





Proc. Nº 27 024/21
 Fls. 10
 Rubrica

35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	99,90	299,
36	TROCA DO RADIADOR	4	166,50	666,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	122,10	366,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	88,80	266,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	88,80	355,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	99,90	399,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,

VALOR TOTAL

95.139,

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 265 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	166,50	499,
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	832,50	1.665,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	3.108,00	3.108,
4	SERVIÇO DE RADIADOREM GERAL	2	333,00	666,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	421,80	1.687,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.387,50	2.775,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	2.220,00	2.220,
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	83,25	333,
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	771,45	2.314,
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	210,90	421,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	4	88,80	355,
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	49,95	199,
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	3	333,00	999,
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	199,80	399,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	99,90	299,
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			20.607,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 , PLACA NWV5925 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	77,70	4.662,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	277,50	4.440,

P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Proc. 1277 024/21
Fls: 101
Rubrica

3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	133,20	1.065,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	144,30	1.443,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	144,30	2.308,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	66,60	1.065,
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	66,60	1.065,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	421,80	3.374,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	421,80	3.374,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	499,50	2.497,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	88,80	1.420,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	88,80	888,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	133,20	1.332,
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	421,80	4.218,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	99,90	999,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	49,95	799,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	133,20	1.332,
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	133,20	1.332,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	133,20	1.065,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	99,90	799,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	99,90	1.198,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	88,80	888,
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	144,30	1.443,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	44,40	666,
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	44,40	666,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	133,20	1.332,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	88,80	2.664,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.886,00	8.658,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	999,00	2.997,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	999,00	2.997,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	133,20	666,
35	TROCA DA CRUZETA	15	88,80	1.332,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			74.314,

Tipo de Carro: L200 TRITON OXO-6351 SAUDE



DINÂMICA PEÇAS

Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207



Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Proc. nº 277 024/21
Fls. 102
Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	66,60	333,
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	166,50	333,
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	277,50	555,
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	99,90	499,
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	133,20	666,
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	277,50	555,
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	183,15	549,
8	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	3	166,50	499,
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	49,95	249,
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	66,60	333,
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	49,95	499,
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	66,60	199,
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	49,95	149,
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	88,80	177,
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	88,80	177,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	88,80	266,
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	432,90	865,
18	TROCA DO PIVÔ	3	33,30	99,
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	333,00	666,
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	88,80	266,
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	116,55	349,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	44,40	133,
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	88,80	266,
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	66,60	199,
25	TRACA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	49,95	149,
26	TROCA DO RADIADOR	3	99,90	299,
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	66,60	266,
28	TROCA DA CRUZETA	5	49,95	249,
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	88,80	444,
30	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	4	116,55	466,
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	66,60	266,
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	22,20	155,
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	122,10	610,
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	66,60	333,
35	TROCA DA BUCHA DO DIEFRENCIAL DIANTEIRO	3	122,10	366,





DINÂMICA PEÇAS

Suspensão, Freio
e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207





Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Proc. 127 024/21

Fls. 103

Rubrica

36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	49,95	249,
37	TROCA DO TANQUE	2	166,50	333,
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	88,80	444,
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	66,60	266,
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	88,80	888,
41	CAMBAGEM	10	88,80	888,
42	TROCA DE PNEU	12	11,10	133,
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.298,70	1.298,
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.298,70	1.298,
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.841,60	2.841,
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			23.803,

Tipo de Carro: RETROESCAVADEIRA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	3	111,00	333,
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	7	44,40	310,
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	532,80	1.065,
4	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	1	532,80	532,
5	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.886,00	2.886,
6	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	333,00	666,
7	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	4	33,30	133,
8	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.387,50	2.775,
9	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.298,70	1.298,
10	TESTE DE BICO INJETOR	2	111,00	222,
11	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	277,50	1.110,
12	TROCA DA BALANÇA	2	277,50	555,
13	TROCA DA EMBREAGEM	2	555,00	1.110,
14	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	277,50	555,
15	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	3	22,20	66,
16	TROCA DO FREIO TRASEIRO	2	122,10	244,
17	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	133,20	266,
18	SERVICO DE RADIADOR EM GERAL	2	388,50	777,
19	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	255,30	510,
20	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
21	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			18.081,

DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procedimento 77.024/21
Fls: 104
Rubrica

Tipo de Carro: CAÇAMBA IVECO ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	4	166,50	666,
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	10	77,70	777,
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	532,80	1.065,
4	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	88,80	355,
5	TROCA DA BALANÇA	3	421,80	1.265,
6	TROCA DA BOMBA D'AGUA	2	199,80	399,
7	TROCA DA CRUZETA DE DIREÇÃO	3	133,20	399,
8	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	532,80	1.065,
9	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	2	416,25	832,
10	TROCA DAS CORREIAS	4	466,20	1.864,
11	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	33,30	133,
12	TROCA DO FREIO TRASEIRO	4	49,95	199,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	199,80	399,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	133,20	266,
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	99,90	199,
16	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	99,90	999,
17	TROCA DA MOLA DA CAIXA DE MARCHA	2	133,20	266,
18	TROCA DO PIVÔ DA CARÇAÇA	3	133,20	399,
19	TROCA DE MANGUEIRAS DO HIDRAU	5	88,80	444,
20	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	177,60	355,
21	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	1	1.298,70	1.298,
22	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	1.298,70	1.298,
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			17.615,

Tipo de Carro: L200 TRITON QXK - 3531 - GABINETE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	44,40	266,
2	SERVICO DE INECAO EM GERAL	1	1.298,70	1.298,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	2.886,00	2.886,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	244,20	488,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	3	33,30	99,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	421,80	843,
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	1	1.298,70	1.298,



Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207



Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Proc. 12: 77.024/21
Fls: 105
Rubrica: 2

8	TESTE DE BICO INJETOR	2	111,00	222,
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	66,60	133,
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	66,60	133,
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	3	88,80	266,
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1	77,70	77,
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	2	88,80	177,
14	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	2	33,30	66,
15	TROCA DAS PASTILHAS	2	44,40	88,
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	2	44,40	88,
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	8	27,75	222,
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	33,30	99,
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	33,30	99,
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	33,30	66,
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	22,20	88,
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	22,20	88,
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	222,00	444,
24	TROCA DO PIVÔ	4	22,20	88,
25	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	222,00	444,
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	33,30	66,
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	33,30	99,
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2	22,20	44,
29	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	1.731,60	1.731,
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	1	1.298,70	1.298,
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	1	1.298,70	1.298,
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	2	22,20	44,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			17.327,

Veículo: MARCOPOLLO VOLARE V6 PLACA-NHT 8598-EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	33,30	666,
2	SERVICO DE INJECao EM GERAL	3	532,80	1.598,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	3.108,00	9.324,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	333,00	1.665,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	83,25	2.081,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	666,00	1.998,

DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Procto 12 024/121
Fls: 106
Rubrica

7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	888,00	2.664,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	222,00	1.110,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	277,50	4.440,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	66,60	2.197,
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	66,60	1.065,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	261,96	4.191,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	333,00	3.996,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	99,90	2.997,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	99,90	2.497,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	66,60	799,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	66,60	666,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	133,20	2.664,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	199,80	3.996,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	99,90	1.498,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	266,40	1.864,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	133,20	1.998,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	166,50	4.162,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	133,20	3.330,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	133,20	5.328,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	99,90	3.296,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	99,90	4.495,
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	49,95	999,
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	66,60	999,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	99,90	2.497,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	49,95	999,
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	66,60	1.332,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	333,00	3.330,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	88,80	266,
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	99,90	299,
36	TROCA DO RADIADOR	4	166,50	666,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	122,10	366,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	88,80	266,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	88,80	355,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	99,90	399,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,



P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Proc. nº 77.024/12
Fls. 107
Rubrica


43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
VALOR TOTAL R\$				95.139,

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR -PLACA AIO 9330-EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT.
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	33,30	666,
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	532,80	1.598,
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	3.108,00	9.324,
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	333,00	1.665,
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	83,25	2.081,
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	666,00	1.998,
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	888,00	2.664,
8	TESTE DE BICO INJETOR	5	222,00	1.110,
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	277,50	4.440,
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	66,60	2.197,
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	66,60	1.065,
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	261,96	4.191,
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	333,00	3.996,
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	99,90	2.997,
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	99,90	2.497,
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	66,60	799,
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	66,60	666,
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	133,20	2.664,
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	199,80	3.996,
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	99,90	1.498,
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	266,40	1.864,
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	133,20	1.998,
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	166,50	4.162,
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	133,20	3.330,
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	133,20	5.328,
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	99,90	3.296,
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	99,90	4.495,
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	49,95	999,
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	66,60	999,
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	99,90	2.497,
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	49,95	999,

P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Proc. nº 17.924/21
Fls. 108
Rubrica


32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	66,60	1.332,
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	333,00	3.330,
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	88,80	266,
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	99,90	299,
36	TROCA DO RADIADOR	4	166,50	666,
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	122,10	366,
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	88,80	266,
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	88,80	355,
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	99,90	399,
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	777,00	1.554,
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
VALOR TOTAL R\$				95.139,

Veículo: IVECO CITYCLASS-2009/2010 PLACA NMZ 1362- EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	277,50	2.775,
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	144,30	865,
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	88,80	532,
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	421,80	1.687,
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	366,30	2.197,
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	133,20	1.332,
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	88,80	710,
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	88,80	532,
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	99,90	599,
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	88,80	888,
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	99,90	999,
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	88,80	444,
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	133,20	932,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	99,90	699,
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	99,90	699,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	148,74	743,
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	421,80	2.952,
18	TESTE DE BICO	7	222,00	1.554,
19	TESTE DE BOMBA	3	421,80	1.265,

DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Processo 77024/23
Fls. 109
Rubrica


20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	144,30	721,
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	155,40	466,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	66,60	399,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	72,15	721,
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	94,35	754,
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	99,90	999,
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	99,90	999,
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	3.108,00	6.216,
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	1.387,50	2.775,
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.332,00	2.664,
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	388,50	1.165,
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	1.298,70	2.597,
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	99,90	199,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			45.754,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 PLACA OXQ- 3244 -EDUCAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOT
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	77,70	4.662,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	277,50	4.440,
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	133,20	1.065,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	144,30	1.443,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	144,30	2.308,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	66,60	1.065,
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	66,60	1.065,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	421,80	3.374,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	421,80	3.374,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	499,50	2.497,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	88,80	1.420,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	88,80	888,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	133,20	1.332,
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	421,80	4.218,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	99,90	999,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	49,95	799,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	133,20	1.332,

P DINÂMICA PEÇAS Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Prova 12 27/04/21
Fls: 110
Rubrica

19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	133,20	1.332,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	133,20	1.065,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	99,90	799,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	99,90	1.198,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	88,80	888,
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	144,30	1.443,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	44,40	666,
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	44,40	666,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	133,20	1.332,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	88,80	2.664,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	2.886,00	8.658,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	999,00	2.997,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	999,00	2.997,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	133,20	666,
35	TROCA DA CRUZETA	15	88,80	1.332,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
TOTAL				74.314,

Veículo: IVECO CITYCLASS PLACA PSF 7716 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	316,35	3.163,
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	160,95	965,
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	88,80	532,
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	421,80	1.687,
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	366,30	2.197,
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	149,85	1.498,
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	106,56	852,
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	106,56	639,
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	99,90	599,
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	122,10	1.221,
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	122,10	1.221,
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	88,80	444,
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	133,20	932,
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	99,90	699,

DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049



Processo 77024/21
Fls. 111
Rubrica

15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	99,90	699,
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	160,95	804,
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	466,20	3.263,
18	TESTE DE BICO	7	249,75	1.748,
19	TESTE DE BOMBA	3	438,45	1.315,
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	144,30	721,
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	155,40	466,
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	94,35	566,
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	94,35	943,
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	94,35	754,
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	122,10	1.221,
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	133,20	1.332,
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	4.306,80	8.613,
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	2.053,50	4.107,
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	1.998,00	3.996,
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	666,00	1.998,
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	2.442,00	4.884,
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	99,90	199,
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
TOTAL				56.952,

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 -2009 PLACA NMP- 5071 -EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	94,35	5.661,
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	308,58	4.937,
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	155,40	1.243,
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	166,50	1.665,
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	149,85	2.397,
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	77,70	1.243,
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	77,70	1.243,
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	455,10	3.640,
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	455,10	3.640,
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	666,00	3.330,
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	111,00	1.776,
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	111,00	1.110,
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	160,95	1.609,

DINÂMICA PEÇAS
Suspensão, Freio e Embreagem.

Milton
(99) 99647-0207

Fones: (99) 3541-6078 / 3541-6049

Processo 77024/21
Fls. 112
Rúbrica

14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	466,20	4.662,
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	132,09	1.320,
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	133,20	1.332,
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	66,60	1.065,
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	155,40	1.554,
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	155,40	1.554,
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	155,40	1.243,
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	99,90	799,
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	99,90	1.198,
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	155,40	1.554,
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	88,80	888,
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	144,30	1.443,
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	66,60	999,
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	66,60	999,
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	133,20	1.332,
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	99,90	2.997,
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	3.108,00	9.324,
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	1.332,00	3.996,
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	1.720,50	5.161,
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	144,30	721,
35	TROCA DA CRUZETA	15	88,80	1.332,
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	166,50	1.332,
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	166,50	1.332,
	TOTAL			85.634,


727.854,7

UM MILHAO NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS

1.233.267,;

Balsas – MA, 30 de Março de 2021

07.398.576/0001-24
LELES E ABRAJILHA
Av. Gov. Luis Rocha, 513 - Pólis
Cep: 64.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Prefeitura
Fortaleza
dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

RUA OVÍDIA NOGUEIRA, Nº 22, BAIRRO GIRASSOL, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA.

EMPRESA 03 - AUTO CENTER DINÂMICA

EMPRESA 02 - AUTO CENTER PRIMUS

EMPRESA 01 - AUTO CENTER FEITOSA

Proc. nº 27.024.121
Fls. 113
Rubrica

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS

01 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL XCMG 180388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.056,67
2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	R\$ 5.500,00	R\$ 5.830,00	R\$ 6.105,00	R\$ 5.811,67	R\$ 11.623,33
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	8	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 253,60
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 422,67
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	8	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 422,67
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 295,87
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 369,83
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	R\$ 350,00	R\$ 371,00	R\$ 388,50	R\$ 369,83	R\$ 2.219,00
9	SERVIÇO AR CONDIÇÃOADO	8	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 5.072,00
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 5.072,00
11	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 2.536,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 2.113,33
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 1.690,67
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	R\$ 55,00	R\$ 58,30	R\$ 61,05	R\$ 58,12	R\$ 232,47
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 2.113,33
19	SERVICO DE INJECAO EM GERAL	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.585,00	R\$ 4.755,00
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 380,40
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

TOTAL

R\$ 52.421,23

02 MAQUINA MOTOLIVELADORA PATROL 845B

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.056,67

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

2	DIAGNOSTICO ELETRICO	2	R\$ 5.500,00	R\$ 5.830,00	R\$ 6.105,00	R\$ 5.811,67	R\$ 11.623,33
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	6	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 190,20
4	TROCA DAS PASTILHAS	8	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 422,67
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 317,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	8	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 295,87
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	10	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 369,83
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	R\$ 350,00	R\$ 371,00	R\$ 388,50	R\$ 369,83	R\$ 2.219,00
9	SERVIÇO AR CONDIÇIONADO	8	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 5.072,00
10	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 5.072,00
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	4	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 2.536,00
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	8	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 2.113,33
14	TROCA DO REPARO MOTOR DE GIRO	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
15	TROCA DA CAIXA DE MACHA	2	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 1.690,67
16	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
17	TROCA DO BURRIM DE FREIO	4	R\$ 55,00	R\$ 58,30	R\$ 61,05	R\$ 58,12	R\$ 232,47
18	PASSAGEM DE APARELHO	8	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 2.113,33
19	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.585,00	R\$ 4.755,00
20	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
21	TROCA DE DISCO DE FREIO	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
22	TROCA DE TAMBOR FREIO	6	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 380,40
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 52.252,17

SAUDE FIAT ESTRADA 1.4 AMBULANCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	PASSAGEM DE APARELHO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	4	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 2.028,80
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.585,00	R\$ 3.170,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.585,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 1.981,25
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.902,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	6	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 5.072,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 105,67	R\$ 1.268,00
9	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 1.046,10
10	TROCA DO COXIM DA CAIXA	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
11	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	R\$ 236,00	R\$ 250,16	R\$ 261,96	R\$ 249,37	R\$ 3.989,97
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.804,00
13	SERVIÇO CAIXA DE MACHA	4	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 2.536,00
14	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
15	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 760,80
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
17	TROCA DA CORREIA DENTADA	12	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.902,00

Proc. Nº 27.024/21
Fls. 114
Ribeira


Iramar Ramos Vêras
Coord. de Contratos e Convênios
Período Nº 019/2021

18	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 475,50
19	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 887,60
20	TROCA DA LONA DE FREIO	40	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 1.690,67
21	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	30	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 1.268,00
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
23	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
24	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
25	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
26	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00
27	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
28	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 158,50
29	TROCA DO RADIADOR	4	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 211,33
30	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
31	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
32	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
VALOR TOTAL							R\$ 47.951,00

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 750,00	R\$ 795,00	R\$ 832,50	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.409,20
6	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 5.283,33
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.113,33	R\$ 6.340,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 634,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	R\$ 695,00	R\$ 736,70	R\$ 771,45	R\$ 734,38	R\$ 2.203,15
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	R\$ 190,00	R\$ 201,40	R\$ 210,90	R\$ 200,77	R\$ 1.204,60
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 1.521,60
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 36.205,00

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSSON MF PLUS 80 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 750,00	R\$ 795,00	R\$ 832,50	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00

Proc. Nº 27.024/21
Fls: 115
Rubrica


Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.409,20
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 5.283,33
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.113,33	R\$ 6.340,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 634,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	R\$ 695,00	R\$ 736,70	R\$ 771,45	R\$ 734,38	R\$ 2.203,15
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	R\$ 190,00	R\$ 201,40	R\$ 210,90	R\$ 200,77	R\$ 1.204,60
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 1.521,60
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

TOTAL

R\$ 36.205,00

01 MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 750,00	R\$ 795,00	R\$ 832,50	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.409,20
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 5.283,33
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.113,33	R\$ 6.340,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 634,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	R\$ 695,00	R\$ 736,70	R\$ 771,45	R\$ 734,38	R\$ 2.203,15
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	R\$ 190,00	R\$ 201,40	R\$ 210,90	R\$ 200,77	R\$ 1.204,60
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 1.521,60
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

TOTAL

R\$ 36.205,00

MÁQUINA: TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 750,00	R\$ 795,00	R\$ 832,50	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	6	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.409,20
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 5.283,33

Proc. nº PP 024/21
Fol. 116
Autenticado

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto nº 019/2021



7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.113,33	R\$ 6.340,00
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 634,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	R\$ 695,00	R\$ 736,70	R\$ 771,45	R\$ 734,38	R\$ 2.203,15
10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	6	R\$ 190,00	R\$ 201,40	R\$ 210,90	R\$ 200,77	R\$ 1.204,60
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	8	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 2.536,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	8	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 1.521,60
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 36.205,00

VEICULO AMBULANÇA MERCEDEZ BENZ 415 SAUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 2.536,00
2	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
3	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
4	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 2.197,87
5	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
6	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
7	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
9	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	R\$ 450,00	R\$ 477,00	R\$ 499,50	R\$ 475,50	R\$ 2.377,50
10	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
11	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
12	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 4.015,33
13	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
15	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 760,80
16	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
17	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
18	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
19	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
20	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.141,20
21	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
24	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
25	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
26	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 1.268,00
27	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.180,00	R\$ 3.330,00	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00
28	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
29	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00

Proc. 12.7024/21
Fls. 17
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00
31	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 634,00
32	TROCA DA CRUZETA	15	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.268,00
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 52.570,00

Tipo de Carro: AMBULANCIA HILLUX DE PLACA OJN-4237 SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	5	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 317,00
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 317,00
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 528,33
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 475,50
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	5	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 634,00
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 528,33
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	3	R\$ 165,00	R\$ 174,90	R\$ 183,15	R\$ 174,35	R\$ 523,05
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	3	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 475,50
9	TROCA DAS PASTILHAS	5	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 237,75
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	5	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 317,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 475,50
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 190,20
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	3	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 142,65
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 169,07
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 169,07
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 390,00	R\$ 413,40	R\$ 432,90	R\$ 412,10	R\$ 824,20
18	TROCA DO PIVÔ	3	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 95,10
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 634,00
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	R\$ 105,00	R\$ 111,30	R\$ 116,55	R\$ 110,95	R\$ 332,85
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	3	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 126,80
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	3	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 190,20
25	TROCA DO MANGOTE DE RADIADOR	3	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 142,65
26	TROCA DO RADIADOR	3	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 285,30
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
28	TROCA DA CRUZETA	5	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 237,75
29	TRTOCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 422,67
30	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL	4	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 3.381,33
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	7	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 147,93
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	5	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 581,17
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	5	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 317,00
35	TROCA DA BUCHA DO DIFRENCIAL DIANTEIRO	3	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 348,70

Proc. 1.377.024/21
Fls. 118
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	5	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 237,75
37	TROCA DO TANQUE	2	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 317,00
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	5	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 422,67
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
41	CAMBAGEM	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
42	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 2.536,00
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.560,00	R\$ 2.713,60	R\$ 2.841,60	R\$ 2.705,07	R\$ 5.410,13
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 31.405,00

S10- GABINETE PLACA PHL 7307

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 253,60
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 3.708,90
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.747,33	R\$ 2.747,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	2	R\$ 220,00	R\$ 233,20	R\$ 244,20	R\$ 232,47	R\$ 464,93
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 253,60
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	6	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.409,20
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	3	R\$ 1.100,00	R\$ 1.166,00	R\$ 1.221,00	R\$ 1.162,33	R\$ 3.487,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	8	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 1.690,67
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 126,80
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 126,80
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	8	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 676,27
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 147,93
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	8	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 253,60
15	TROCA DAS PASTILHAS	20	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 845,33
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	20	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 845,33
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	18	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 570,60
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	6	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 317,00
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	6	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 317,00
20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	2	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 126,80
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 400,00	R\$ 424,00	R\$ 444,00	R\$ 422,67	R\$ 845,33
24	TROCA DO PIVÔ	8	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 338,13
25	TROCA DO MANGOTE DE RADIADOR	2	R\$ 35,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 156,33	R\$ 312,67
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 63,40
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	3	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 95,10
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 84,53

Proc. Nº 22.024/21
Fls. 119
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 010/2021



29	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	4	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 3.381,33
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 338,13
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 31.940,00

CITROEN AIRCROS CONCELHOR TUTELAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P.TOTAL
1	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	3	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 1.521,60
2	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.585,00	R\$ 4.755,00
3	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 792,50
4	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 1.981,25
5	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.902,00
6	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 2.536,00
7	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.521,60
8	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
9	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
10	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	R\$ 236,00	R\$ 250,16	R\$ 261,96	R\$ 249,37	R\$ 3.989,97
11	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.902,00
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 760,80
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
15	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.426,50
16	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	R\$ 240,00	R\$ 254,40	R\$ 266,40	R\$ 253,60	R\$ 1.775,20
17	TROCA DA LONA DE FREIO	40	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 5.072,00
18	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 4.279,50
19	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
20	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
21	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
22	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.268,00
23	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00
24	TROCA DO OLEO CX DE MARCHA	6	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 190,20
25	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 285,30
26	TROCA DO RADIADOR	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
27	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	12	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 253,60
28	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
29	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
30	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 47.741,00

Tipo de Carro: DOBLÔ AMBULÂNCIA - SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
------	-----------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	----------

Proc. nº 27.024/21
Fls. 120
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



1	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 285,30
2	TROCA DO PIVOR	6	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 190,20
3	TROCA DO TREMIAL DE DIREÇÃO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
4	TROCA DAS PASTILHAS	6	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 317,00
5	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	6	R\$ 50,00	R\$ 53,00	R\$ 55,50	R\$ 52,83	R\$ 317,00
6	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 147,93
7	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	R\$ 35,00	R\$ 37,10	R\$ 38,85	R\$ 36,98	R\$ 147,93
8	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
9	TROCA DA CORREIA DENTADA	2	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 295,87
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
11	TROCA DA BOMBA D'AGUA	2	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 190,20
12	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 528,33
13	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 528,33
14	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
15	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
16	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	6	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 760,80
17	TROCA A JUNTA HOMOCINÉTICA	4	R\$ 55,00	R\$ 58,30	R\$ 61,05	R\$ 58,12	R\$ 232,47
18	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 95,10
19	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 317,00
20	TROCA DO BURRIM DE FREIO	6	R\$ 55,00	R\$ 58,30	R\$ 61,05	R\$ 58,12	R\$ 348,70
21	PASSAGEM DE APARELHO	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
22	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	4	R\$ 350,00	R\$ 371,00	R\$ 388,50	R\$ 369,83	R\$ 1.479,33
3	SERVICOS ELETRICOS EM GERAL	2	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.268,00
24	TROCA DE DISCO DE FREIO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
25	TROCA DE TAMBOR FREIO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
26	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
27	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 13.155,50

Veículo 06: MARCOPOLO VOLARE V6 ESC, PLACA NHT 7384 / EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	6	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 3.043,20
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 8.876,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	6	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.902,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	30	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 2.377,50
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 2.536,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	4	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 3.381,33
8	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 2.536,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 4.226,67
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 2.092,20
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	R\$ 236,00	R\$ 250,16	R\$ 261,96	R\$ 249,37	R\$ 3.989,97
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.804,00

Proc. Nº 27024/21
Fls. 121
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

Proc. nº 024/21
Fls. 122
P. 122

14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.853,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 760,80
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 2.536,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 3.804,00
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.426,50
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	R\$ 240,00	R\$ 254,40	R\$ 266,40	R\$ 253,60	R\$ 1.775,20
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.902,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 3.962,50
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 3.170,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 5.072,00
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 3.138,30
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 4.279,50
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.268,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
36	TROCA DO RADIADOR	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 348,70
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
VALOR TOTAL							R\$ 96.025,64

MÁQUINA: TRATOR MASSEY FERGUSON 265 / AGRICULTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	6	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 951,00
2	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 750,00	R\$ 795,00	R\$ 832,50	R\$ 792,50	R\$ 1.585,00
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	6	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.902,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
6	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 3.962,50
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	2	R\$ 2.000,00	R\$ 2.120,00	R\$ 2.220,00	R\$ 2.113,33	R\$ 4.226,67
8	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	8	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 634,00
9	TROCA DA EMBREAGEM	3	R\$ 695,00	R\$ 736,70	R\$ 771,45	R\$ 734,38	R\$ 2.203,15

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

10	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	4	R\$ 190,00	R\$ 201,40	R\$ 210,90	R\$ 200,77	R\$ 803,07
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
12	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
13	TROCA DO FREIO TRASEIRO	3	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 951,00
14	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	4	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 760,80
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
16	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
17	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

TOTAL

R\$ 27.763,92

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 , PLACA NWV5925 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 4.438,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 4.226,67
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 2.197,87
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	R\$ 450,00	R\$ 477,00	R\$ 499,50	R\$ 475,50	R\$ 2.377,50
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.352,53
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 4.015,33
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 760,80
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.141,20
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 2.536,00
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	R\$ 2.600,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.747,33	R\$ 8.242,00
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 5.072,00
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	4	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 3.804,00

Proc. nº PP 024/21
Fls. 123
P. 11/11

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	5	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 4.755,00
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	6	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 760,80
35	TROCA DA CRUZETA	15	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.268,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 74.991,63
Tipo de Carro: L200 TRITON OXO-6351 SAUDE							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	8	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 507,20
2	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 317,00
3	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 528,33
4	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
5	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA INFERIOR	6	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 760,80
6	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	4	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.056,67
7	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	R\$ 165,00	R\$ 174,90	R\$ 183,15	R\$ 174,35	R\$ 697,40
8	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
9	TROCA DAS PASTILHAS	10	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 475,50
10	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
11	TROCA DE OLEO COMPLETA	15	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 713,25
12	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
13	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
14	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
15	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	2	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 169,07
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
17	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 390,00	R\$ 413,40	R\$ 432,90	R\$ 412,10	R\$ 824,20
18	TROCA DO PIVÔ	6	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 190,20
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 634,00
20	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
21	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	6	R\$ 105,00	R\$ 111,30	R\$ 116,55	R\$ 110,95	R\$ 665,70
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 338,13
23	TROCA DO RETENTOR DO COMANDO	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
24	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
25	TROCA DO MANGOTE DE RADIADOR	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
26	TROCA DO RADIADOR	3	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 285,30
27	TROCA DO OLÉO DA CAIXA DIFERENCIAL	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
28	TROCA DA CRUZETA	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
29	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	8	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 676,27
30	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	4	R\$ 105,00	R\$ 111,30	R\$ 116,55	R\$ 110,95	R\$ 443,80
31	TROCA DO REPARO DA PINÇA	8	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 507,20
32	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	8	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 169,07
33	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 697,40
34	TROCA DA MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	6	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 380,40
35	TROCA DA BUCHA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	3	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 348,70

Proc. Nº 024/21
Fls: 123
P. 123

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

36	TROCA DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA	8	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 380,40
37	TROCA DO TANQUE	2	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 317,00
38	TROCA DA BIELETA E BUCHA	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
39	TROCA DA ARTICULAÇÃO	4	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 253,60
40	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
41	CAMBAGEM	12	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.014,40
42	TROCA DE PNEU	12	R\$ 10,00	R\$ 10,60	R\$ 11,10	R\$ 10,57	R\$ 126,80
43	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
44	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
45	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.560,00	R\$ 2.713,60	R\$ 2.841,60	R\$ 2.705,07	R\$ 2.705,07
46	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
47	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 30.151,98

Tipo de Carro: RETROESCAVADEIRA ADMINISTRAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	6	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 105,67	R\$ 634,00
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	10	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 422,67
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 1.014,40
4	SERVICO DE INJECao EM GERAL	4	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 2.028,80
5	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.747,33	R\$ 2.747,33
6	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	4	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.268,00
7	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	10	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 317,00
8	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 2.641,67
9	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
10	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 105,67	R\$ 1.268,00
11	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	6	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.585,00
12	TROCA DA BALANÇA	4	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.056,67
13	TROCA DA EMBREAGEM	2	R\$ 500,00	R\$ 530,00	R\$ 555,00	R\$ 528,33	R\$ 1.056,67
14	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	4	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 1.056,67
15	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	3	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 63,40
16	TROCA DO FREIO TRASEIRO	4	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 464,93
17	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 253,60
18	SERVICO DE RADIADOR EM GERAL	4	R\$ 350,00	R\$ 371,00	R\$ 388,50	R\$ 369,83	R\$ 1.479,33
19	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	R\$ 230,00	R\$ 243,80	R\$ 255,30	R\$ 243,03	R\$ 486,07
20	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
21	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 24.852,80

Tipo de Carro: CAÇAMBA IVECO / INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	EMBUCHAMENTO - CADA LADO	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
2	LUBRIFICACAO COMPLETA	10	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 739,67
3	MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 1.014,40

Proc. 13 PP 024/21
Fls. 124
R. 124

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

(Assinatura)

4	TIRAGEM DE VAZAMENTO DE HIDRÁULICO	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
5	TROCA DA BALANÇA	3	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 1.204,60
6	TROCA DA BOMBA D'AGUA	2	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 380,40
7	TROCA DA CRUZETA DE DIREÇÃO	4	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 507,20
8	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 480,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 507,20	R\$ 1.014,40
9	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	4	R\$ 375,00	R\$ 397,50	R\$ 416,25	R\$ 396,25	R\$ 1.585,00
10	TROCA DAS CORREIAS	4	R\$ 420,00	R\$ 445,20	R\$ 466,20	R\$ 443,80	R\$ 1.775,20
11	TROCA DE PNEU DIANTEIRO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
12	TROCA DO FREIO TRASEIRO	4	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 190,20
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	2	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 380,40
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 253,60
15	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	2	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 190,20
16	TROCA DE OLEO COMPLETA	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
17	TROCA DA MOLA DA CAIXA DE MARCHA	2	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 253,60
18	TROCA DO PIVÔ DA CARCAÇA	3	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 380,40
19	TROCA DE MANGUEIRAS DO HIDRAU	5	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 422,67
20	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	6	R\$ 160,00	R\$ 169,60	R\$ 177,60	R\$ 169,07	R\$ 1.014,40
21	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
22	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 3.708,90
23	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
24	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 22.707,77

Tipo de Carro: L200 TRITON QXK - 3531 - GABINETE

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	6	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 253,60
2	SERVICO DE INJECao EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.747,33	R\$ 2.747,33
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	4	R\$ 220,00	R\$ 233,20	R\$ 244,20	R\$ 232,47	R\$ 929,87
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	8	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 253,60
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 1.606,13
7	SERVICOS ELETRICA EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
8	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 200,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 139,00	R\$ 1.668,00
9	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	2	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 126,80
10	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 126,80
11	TROCA DA BUCHA DA BALANÇA	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
12	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	2	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 147,93
13	TROCA DA CORREIA DENTADA	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
14	TROCA DA JUNTA HOMICINÉTICA	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
15	TROCA DAS PASTILHAS	8	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 338,13
16	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	8	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 338,13
17	TROCA DE OLEO COMPLETA	8	R\$ 25,00	R\$ 26,50	R\$ 27,75	R\$ 26,42	R\$ 211,33
18	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
19	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80

Proc. Nº 27024/21
Fls. 125

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



20	TROCA DO BURRINHO DE FREIO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
21	TROCA DO COXIM DO CÂMBIO	4	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 84,53
22	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 84,53
23	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	2	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 422,67
24	TROCA DO PIVÔ	8	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 169,07
25	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 422,67
26	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
27	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	4	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 126,80
28	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2	R\$ 40,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 27,80	R\$ 55,60
29	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 1.560,00	R\$ 1.653,60	R\$ 1.731,60	R\$ 1.648,40	R\$ 1.648,40
30	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
31	SERVIÇO ELÉTRICO EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
32	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	8	R\$ 20,00	R\$ 21,20	R\$ 22,20	R\$ 21,13	R\$ 169,07
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 25.667,67

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 PLACA-NHT 8598-EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
2	SERVIÇO DE INJECAO EM GERAL	4	R\$ 888,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 643,20	R\$ 2.572,80
3	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 8.876,00
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	6	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.902,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	30	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 2.377,50
6	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	4	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 2.536,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 2.536,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 2.536,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 4.226,67
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 2.092,20
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	R\$ 236,00	R\$ 250,16	R\$ 261,96	R\$ 249,37	R\$ 3.989,97
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.804,00
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.853,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 760,80
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 2.536,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 3.804,00
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.426,50
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	R\$ 240,00	R\$ 254,40	R\$ 266,40	R\$ 253,60	R\$ 1.775,20
22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.902,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 3.962,50
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 3.170,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 5.072,00

Proc. nº PP 024/21
Fls. 126

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



26	TROCA DAS CRUZETAS	33	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 3.138,30
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 4.279,50
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.268,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 285,30
36	TROCA DO RADIADOR	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 348,70
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
VALOR TOTAL R\$							R\$ 94.445,74

Veículo: MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR - PLACA AIO 9330-EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	20	R\$ 30,00	R\$ 31,80	R\$ 33,30	R\$ 31,70	R\$ 634,00
2	SERVICO DE INJECÃO EM GERAL	4	R\$ 888,00	R\$ 508,80	R\$ 532,80	R\$ 643,20	R\$ 2.572,80
3	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 2.958,67
4	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 1.585,00
5	SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA	25	R\$ 75,00	R\$ 79,50	R\$ 83,25	R\$ 79,25	R\$ 1.981,25
6	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.902,00
7	SERVICOS ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 800,00	R\$ 848,00	R\$ 888,00	R\$ 845,33	R\$ 2.536,00
8	TESTE DE BICO INJETOR	12	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 2.536,00
9	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 4.226,67
10	TROCA DE ÓLEO COMPLETA	33	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 2.092,20
11	TROCA DO COXIM DA CAIXA	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
12	TROCA DO EMBUCHAMENTO	16	R\$ 236,00	R\$ 250,16	R\$ 261,96	R\$ 249,37	R\$ 3.989,97
13	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	12	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.804,00
14	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	30	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.853,00
15	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
16	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	12	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 760,80
17	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
18	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	20	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 2.536,00
19	TROCA DA MOLA TRASEIRA	20	R\$ 180,00	R\$ 190,80	R\$ 199,80	R\$ 190,20	R\$ 3.804,00
20	TROCA DO COXIM DO MOTOR	15	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.426,50
21	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	7	R\$ 240,00	R\$ 254,40	R\$ 266,40	R\$ 253,60	R\$ 1.775,20

PROJ. 77 024/21
FIS. 127
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

22	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	15	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.902,00
23	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	25	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 3.962,50
24	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	25	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 3.170,00
25	TROCA DA LONA DE FREIO	40	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 5.072,00
26	TROCA DAS CRUZETAS	33	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 3.138,30
27	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	45	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 4.279,50
28	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
29	TROCA DO INSTABILIZADOR	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
30	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	25	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.377,50
31	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	20	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 951,00
32	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	20	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.268,00
33	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 300,00	R\$ 318,00	R\$ 333,00	R\$ 317,00	R\$ 3.170,00
34	TROCA DO OLEO DIFERENCIAL E CX DE MARCHA	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
35	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	3	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 285,30
36	TROCA DO RADIADOR	4	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 634,00
37	TIRAR FOLGA DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
38	TROCA DO SEMI EIXO TRASEIRO	3	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 348,70
39	TROCA DO PARAFUSO DE RODA	3	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 253,60
40	TROCA DO CUBO DIANTEIRO	4	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 338,13
41	TROCA DO TAMBOR DE FREIO TRAS	4	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 380,40
42	TROCA DE ROLAMENTO DO DIFERENCIAL	2	R\$ 700,00	R\$ 742,00	R\$ 777,00	R\$ 739,67	R\$ 1.479,33
43	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
44	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

VALOR TOTAL R\$

R\$ 87.181,16

Veículo: IVECO CITYCLASS-2009/2010 PLACA NMZ 1362- EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 2.641,67
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 824,20
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 1.606,13
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	R\$ 330,00	R\$ 349,80	R\$ 366,30	R\$ 348,70	R\$ 2.092,20
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 676,27
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
11	TROCA DAS CRUZETAS	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 422,67
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	7	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 887,60
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	7	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 665,70
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	7	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 665,70
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	5	R\$ 134,00	R\$ 142,04	R\$ 148,74	R\$ 141,59	R\$ 707,97
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	7	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 2.810,73

Página 27 de 27
Fls: 128
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

(Assinatura)

18	TESTE DE BICO	12	R\$ 200,00	R\$ 212,00	R\$ 222,00	R\$ 211,33	R\$ 2.536,00
19	TESTE DE BOMBA	3	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 1.204,60
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	5	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 686,83
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	3	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 443,80
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 380,40
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	R\$ 65,00	R\$ 68,90	R\$ 72,15	R\$ 68,68	R\$ 686,83
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	8	R\$ 85,00	R\$ 90,10	R\$ 94,35	R\$ 89,82	R\$ 718,53
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	R\$ 1.250,00	R\$ 1.325,00	R\$ 1.387,50	R\$ 1.320,83	R\$ 2.641,67
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 2.536,00
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	4	R\$ 350,00	R\$ 371,00	R\$ 388,50	R\$ 369,83	R\$ 1.479,33
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	R\$ 1.170,00	R\$ 1.240,20	R\$ 1.298,70	R\$ 1.236,30	R\$ 2.472,60
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 190,20
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 44.982,30

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 PLACA OXQ- 3244 -EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 4.438,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 250,00	R\$ 265,00	R\$ 277,50	R\$ 264,17	R\$ 4.226,67
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 2.197,87
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 1.014,40
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 3.212,27
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	5	R\$ 450,00	R\$ 477,00	R\$ 499,50	R\$ 475,50	R\$ 2.377,50
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.352,53
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	10	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 4.015,33
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 951,00
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	16	R\$ 45,00	R\$ 47,70	R\$ 49,95	R\$ 47,55	R\$ 760,80
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	12	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 1.141,20
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00

Proc. nº PP 024/21
Fls: 129

Iramar Ramos Vêras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	R\$ 40,00	R\$ 42,40	R\$ 44,40	R\$ 42,27	R\$ 634,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 2.536,00
30	SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	3	R\$ 2.600,00	R\$ 2.756,00	R\$ 2.886,00	R\$ 2.747,33	R\$ 8.242,00
31	SERVIÇO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
32	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00
33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	R\$ 900,00	R\$ 954,00	R\$ 999,00	R\$ 951,00	R\$ 2.853,00
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 634,00
35	TROCA DA CRUZETA	15	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.268,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00

TOTAL

R\$ 70.743,83

Veículo: IVECO CITYCLASS PLACA PSF 7716 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	TIRA VAZAMENTO DE AR	10	R\$ 285,00	R\$ 302,10	R\$ 316,35	R\$ 301,15	R\$ 3.011,50
2	TROCA DA MOLA TRASEIRA	6	R\$ 145,00	R\$ 153,70	R\$ 160,95	R\$ 153,22	R\$ 919,30
3	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	6	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 507,20
4	TROCA DO EMBUCHAMENTO	4	R\$ 380,00	R\$ 402,80	R\$ 421,80	R\$ 401,53	R\$ 1.606,13
5	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	6	R\$ 330,00	R\$ 349,80	R\$ 366,30	R\$ 348,70	R\$ 2.092,20
6	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	10	R\$ 135,00	R\$ 143,10	R\$ 149,85	R\$ 142,65	R\$ 1.426,50
7	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	8	R\$ 96,00	R\$ 101,76	R\$ 106,56	R\$ 101,44	R\$ 811,52
8	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	R\$ 96,00	R\$ 101,76	R\$ 106,56	R\$ 101,44	R\$ 608,64
9	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
10	TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 1.162,33
11	TROCA DAS CRUZETAS	12	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 1.394,80
12	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	5	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 422,67
13	TROCA DAS LONAS DE FREIO	6	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 760,80
14	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
15	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
16	TROCA DO COXIM DO MOTOR	4	R\$ 145,00	R\$ 153,70	R\$ 160,95	R\$ 153,22	R\$ 612,87
17	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	2	R\$ 420,00	R\$ 445,20	R\$ 466,20	R\$ 443,80	R\$ 887,60
18	TESTE DE BICO	12	R\$ 225,00	R\$ 238,50	R\$ 249,75	R\$ 237,75	R\$ 2.853,00
19	TESTE DE BOMBA	3	R\$ 395,00	R\$ 418,70	R\$ 438,45	R\$ 417,38	R\$ 1.252,15
20	TROCA DO COXIM DA CAIXA	4	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 549,47
21	TROCA DA BOMBA D AGUA	2	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 295,87
22	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	6	R\$ 85,00	R\$ 90,10	R\$ 94,35	R\$ 89,82	R\$ 538,90
23	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR	10	R\$ 85,00	R\$ 90,10	R\$ 94,35	R\$ 89,82	R\$ 898,17
24	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	6	R\$ 85,00	R\$ 90,10	R\$ 94,35	R\$ 89,82	R\$ 538,90
25	TROCA DO ÓLEO COMPLETA	10	R\$ 110,00	R\$ 116,60	R\$ 122,10	R\$ 116,23	R\$ 1.162,33
26	TROCA DO PIVÔ DE DIREÇÃO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00

Proc. Nº 27.041/21
Fls. 130

Aramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021

27	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 3.880,00	R\$ 4.112,80	R\$ 4.306,80	R\$ 4.099,87	R\$ 8.199,73
28	SERVICO DE TORNO EM GERAL	2	R\$ 1.850,00	R\$ 1.961,00	R\$ 2.053,50	R\$ 1.954,83	R\$ 3.909,67
29	SERVIÇO DE INJEÇÃO EM GERAL	2	R\$ 1.800,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.998,00	R\$ 1.902,00	R\$ 3.804,00
30	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	3	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.902,00
31	SERVIÇO ELETRICO EM GERAL	2	R\$ 2.200,00	R\$ 2.332,00	R\$ 2.442,00	R\$ 2.324,67	R\$ 4.649,33
32	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 190,20
33	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
34	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 52.863,98

Veículo: ÔNIBUS VW 15.190 - 2009 PLACA NMP- 5071 - EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	EMPRESA 01 P.UNIT	EMPRESA 02 P.UNIT	EMPRESA 03 P.UNIT	MÉDIA	P. TOTAL
1	LUBRIFICACAO COMPLETA	60	R\$ 85,00	R\$ 90,10	R\$ 94,35	R\$ 89,82	R\$ 5.389,00
2	TIRA VAZAMENTO DE AR	16	R\$ 278,00	R\$ 294,68	R\$ 308,58	R\$ 293,75	R\$ 4.700,05
3	TROCA DA BOMBA D'AGUA	8	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 1.183,47
4	TROCA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.585,00
5	TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS	16	R\$ 135,00	R\$ 143,10	R\$ 149,85	R\$ 142,65	R\$ 2.282,40
6	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	16	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 1.183,47
7	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	16	R\$ 70,00	R\$ 74,20	R\$ 77,70	R\$ 73,97	R\$ 1.183,47
8	TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	8	R\$ 410,00	R\$ 434,60	R\$ 455,10	R\$ 433,23	R\$ 3.465,87
9	TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO	8	R\$ 410,00	R\$ 434,60	R\$ 455,10	R\$ 433,23	R\$ 3.465,87
10	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	3	R\$ 600,00	R\$ 636,00	R\$ 666,00	R\$ 634,00	R\$ 1.902,00
11	TROCA DO REPARO DA CUÍCA	16	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 105,67	R\$ 1.690,67
12	TROCA DO RETENTOR DA CAIXA	6	R\$ 100,00	R\$ 106,00	R\$ 111,00	R\$ 105,67	R\$ 634,00
13	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	6	R\$ 145,00	R\$ 153,70	R\$ 160,95	R\$ 153,22	R\$ 919,30
14	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	6	R\$ 420,00	R\$ 445,20	R\$ 466,20	R\$ 443,80	R\$ 2.662,80
15	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	6	R\$ 119,00	R\$ 126,14	R\$ 132,09	R\$ 125,74	R\$ 754,46
16	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	8	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.014,40
17	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	10	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 634,00
18	TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	10	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 1.479,33
19	TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA	10	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 1.479,33
20	TROCA DO COXIM DA CAPA SECA	6	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 887,60
21	TROCA DO COXIM DO MOTOR	6	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 570,60
22	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	8	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 760,80
23	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	10	R\$ 140,00	R\$ 148,40	R\$ 155,40	R\$ 147,93	R\$ 1.479,33
24	TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO	10	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 845,33
25	TROCA DA MOLA DIANTEIRA	10	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 1.373,67
26	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANT	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
27	TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR TRAS	15	R\$ 60,00	R\$ 63,60	R\$ 66,60	R\$ 63,40	R\$ 951,00
28	TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO	10	R\$ 120,00	R\$ 127,20	R\$ 133,20	R\$ 126,80	R\$ 1.268,00
29	TROCA DE OLEO COMPLETA	30	R\$ 90,00	R\$ 95,40	R\$ 99,90	R\$ 95,10	R\$ 2.853,00
30	SERVICO DE MOTOR (RETIFICA EM GERAL)	2	R\$ 2.800,00	R\$ 2.968,00	R\$ 3.108,00	R\$ 2.958,67	R\$ 5.917,33
31	SERVICO DE TORNO EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00
32	SERVICO ELETRICO EM GERAL	3	R\$ 1.200,00	R\$ 1.272,00	R\$ 1.332,00	R\$ 1.268,00	R\$ 3.804,00

Preço: R\$ 52.863,98
Fls: 131
Rubrica

Iramar Ramos Veras
Coord. de Contratos e Convênios
Decreto Nº 019/2021



33	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	3	R\$ 1.550,00	R\$ 1.643,00	R\$ 1.720,50	R\$ 1.637,83	R\$ 4.913,50
34	SERVIÇO DE RADIADOR EM GERAL	5	R\$ 130,00	R\$ 137,80	R\$ 144,30	R\$ 137,37	R\$ 686,83
35	TROCA DA CRUZETA	15	R\$ 80,00	R\$ 84,80	R\$ 88,80	R\$ 84,53	R\$ 1.268,00
36	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
37	SERVIÇO ALTERNADOR	8	R\$ 150,00	R\$ 159,00	R\$ 166,50	R\$ 158,50	R\$ 1.268,00
TOTAL							R\$ 72.478,88
TOTAL GERAL							R\$ 1.199.113,19

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, ____ DE ____ DE 2021


IRAMAR RAMOS VERAS
 COORD. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
 DECRETO Nº 019/2021

Iramar Ramos Veras
 Coord. de Contratos e Convênios
 Decreto Nº 019/2021

Proc. Nº 27.024/21
 Fls: 132
 Rubrica